



Aktualizace firmware střídače přes aplikaci Solargo na verzi vyšší než DSP12.205 / ARM27.265

1. Střídač musí být připojen přes BT připojení – přes wifi nelze provést FW update


2. Klikněte na položku menu
“FIRMWARE INFORMATION”



3. Zobrazí se informace s verzí firmware. Okno vypadá na první pohled neaktivní, ale není tomu tak. Klikněte na firmwarovou verzi a držte 10s a otevře se vám podmenu s detaily.




4. V tomto okně můžete aktualizovat kliknutím na tlačítko firmware update.




Pokud by to nešlo tímto způsobem (např kvůli jiné verzi aplikace SolarGo) Je třeba dočasně změnit Safety code v nastavení střídače. **Tuto změnu provedte pouze pro účely firmware update a nezapomeňte ji vrátit zpět na CzechA1.**



1. Klikněte na položku quick settings



2. Přihlašte se s heslem goodwe2010



3. Změňte safety code na 50hz default



4. Nyní můžete jít do menu firmware information a střídač aktualizovat.

Po aktualizaci přepněte safety code zpět na CzechA1

