







WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)

ต้นฉบับ

เรื่อง		ขั้นตอนการป้อนเปอร์เซ็นต์ Feeder สำหรับผสม Rework		อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม				
หน่วยงาน	PRODUCTION	เลขที่เอกสาร	PD-W-099	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	1 Hrs. / Day				
เครื่องจักร	Buss	แก้ไขครั้งที่	00	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือผ้า						
รหัส	23MX105-1, 23MX105-2	วันที่บังคับใช้	14/08/2566	<input checked="" type="checkbox"/> ผ้าปิดจมูก	<input checked="" type="checkbox"/> หน้ากากนิรภัย						
รูปภาพ				ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
							คน	เครื่อง	เดิน		
				1	เลือก Feeder ที่จะโหลดใส่วัตถุดิบ Rework		- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานว่ามีสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ - สวมใส่อุปกรณ์ PPE ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน		1- - -		
				2	โหลดวัตถุดิบแล้วให้กด ถึง Feeder ที่ได้ Rework เตรียม Calibrate						
				3	กดเปิดฝาถัง Refill สีให้เต็มถัง แล้ว ปิดถัง Feeder						
				4	ใส่น้ำหนัก Setpoint ให้เป็น 100 แล้วกด Start ปลออยสีให้ดูที่ช่อง Totalizer ให้ได้ 1 kg แล้วกด Stop						
				5	เปลี่ยนค่า Setpoint ให้เป็น 10 แล้วใส่ค่า Initial Feedfactor 100						
				6	กด Calibrate Feeder						
				7	เมื่อ Calibrate เสร็จแล้วให้ ใส่ค่า Rework ที่คำนวณไว้						
				3							
				4							
				5							
				6							
					S สวมใส่ผ้าปิดจมูก						
					E สารเคมีฟุ้งเข้าสู่ร่างกาย และระบบทางเดินหายใจ						
					Q ระวังในการเทไม่ให้วัตถุดิบหกตกหล่น						
					E วัตถุดิบปนเปื้อน						