















<div> </div>		WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY	ผู้จัดทำ			
		เรื่อง	วิธีการถอด / ประกอบเครื่องร้อน							
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-031	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม			
เครื่องจักร	เครื่องร้อนแยกขนาดเม็ด (Farrel)	แก้ไขครั้งที่	00	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย <input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย		S = ความปลอดภัย(Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	N/A			
รหัส	22CP2500-1	วันที่บังคับใช้	16/09/56	<input checked="" type="checkbox"/> แว่นตา <input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือยาง						
<div>รูปภาพ</div>		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)			
							คน	เครื่อง	เดิน	
<div></div>		1	ปิดเครื่องร้อนเพื่อทำความสะอาด		<div></div>		- มีระบบตัดไฟและตรวจสอบระบบตัดไฟอย่างสม่ำเสมอเพื่อไม่ให้ระบบขัดข้องหรือสร้างความเสียหาย	1	-	-
			S	ตรวจสอบ ดูและระบบสายไฟอย่างสม่ำเสมอ						
			E	ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดการระเบิดของผู้ควบคุม						
			Q	ต้องรองแถบสีขาวลงมาให้หมดทั้งแถบโดยไม่มีแถบสีแดงเหลืออยู่						
			E	ดึงสตั๊กออกไม่ได้ และไม่สามารถเปิดเครื่องทำการล้างเครื่องร้อนได้						
<div></div>		2	ปลดตะขอล็อกฝาเครื่องร้อน		<div></div>		- ต้องถอดแผ่นล็อกด้านก้นถุงออกก่อนบรรจุถุงเพื่อการทำงานที่สะดวกและลดความเสี่ยง	2	-	-
			S	จับก้านของตะขอล็อกให้แน่นและใส่ถุงมือผ้าขณะปฏิบัติงาน						
			E	ก้านของตะขอล็อกกระแทก (ฟาด) กับอวัยวะของร่างกาย						
<div></div>		3	นำรถยก มาช่วยในการยกฝาครอบตะแกรงร้อน		<div></div>		- ต้องใช้แท่งเหล็กหรือพลาสติกเขี่ยออกแทนการหยิบด้วยมือ	-	-	-
			S	ผู้ขับรถยกควรมีประสบการณ์และผ่านการสอบใบอนุญาต						
			E	รถเขี้ยว-ชนคน เขี้ยวชนเครื่องจักร ฝาครอบหล่นทับพนักงาน						
			Q	ต้องเกี่ยวเชือกยกฝาครอบให้ดีและตรวจทานก่อนยก						
			E	ฝาครอบหล่น เกิดความเสียหาย ชำรุด						
<div></div>		4	ทำการยกฝาครอบด้วยรถยก□		<div></div>		- ต้องใช้รถยกพาเลทวางแทนคนยกและไม่ให้พนักงานที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถยกโดยเด็ดขาด	2	-	-
			S	ขับรถยก ยกให้ตรงตำแหน่งของฝาครอบและตะแกรงร้อนที่จะยกให้ตรงจุด						
			E	ฝาครอบและตะแกรงร้อน หลุดจากตะขอรถยก						
			Q	ผู้ขับรถยกควรมีประสบการณ์และผ่านการสอบใบอนุญาต						
			E	สิ้นค้ำหล่นออกจากพาเลท						

<div><div>PolyMerit</div><div>Making better tomorrow</div></div>		WORK INSTRUCTION (วิธีการปฏิบัติงาน)		ผู้จัดการ	ผู้ควบคุมงาน	SAFETY	ผู้จัดทำ		
		เรื่อง	วิธีการถอด / ประกอบเครื่องร่อน						
หน่วยงาน	ผลิต	เลขที่เอกสาร	PD-W-031	อุปกรณ์ความปลอดภัย (PPE)		สัญลักษณ์ (SYMBOL)	เวลาทำงานรวม		
เครื่องจักร	เครื่องร่อนแยกขนาดเม็ด (Farrel)	แก้ไขครั้งที่	00	<input checked="" type="checkbox"/> หมวกนิรภัย	<input checked="" type="checkbox"/> รองเท้านิรภัย	S = ความปลอดภัย (Safety) Q = คุณภาพ E = ผลของการไม่ปฏิบัติตาม	N/A		
รหัส	22CP2500-1	วันที่บังคับใช้	16/09/56	<input checked="" type="checkbox"/> แวนตา	<input checked="" type="checkbox"/> ถุงมือยาง				
รูปภาพ		ลำดับ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน		มาตรการป้องกันและการแก้ไข		เวลาทำงาน (วินาที)		
							คน	เครื่อง	เดิน
		5	เคลื่อนย้ายฝาครอบ วางลงบนพาเลท		- คัดป้ายเตือนห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณนี้		2	-	-
			S	ห้ามพนักงานที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณที่ทำการเคลื่อนย้ายฝาครอบและตะแกรงร่อน					
			E	รถเจ็ชวชน เครื่องจักรและพนักงาน					
 		6	ทำความสะอาดฝาครอบและตะแกรงร่อน		- ตรวจสอบเช็คความสะอาดของฝาครอบและตะแกรงร่อนและต้องให้พนักงานใส่ ฟ้าปิดจมูกทุกครั้งขณะทำความสะอาด		1	-	-
			S	ใส่ฟ้าปิดจมูกและถุงมือฟ้าขณะล้าง					
			E	สูดดมเอาฝุ่นสารเคมีเข้าสู่อวัยวะ					
			Q	ล้างให้สะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อน					
			E	เมื่อเดินเครื่องครั้งต่อไปสินค้าอาจเกิดการปนเปื้อน					