


HUONG DAN CHUAN PS

- Trong trường hợp có Zonde sử dụng bộ chuẩn của đôi và mặc theo số đo hướng dẫn.
- Trong trường hợp không có Zonde có thể dùng bộ chuẩn của đôi, sử dụng một cực PIN 1.5 V đầu dương nối vào DPS-, Đầu âm nối vào DPS+ trong trường hợp chuẩn DPS, đầu dương nối vào DPS- và đầu âm nối vào OK trong trường hợp đo PS. (Nếu không có bộ chuẩn của đôi xem trong số đo các chân DPS-, DPS+, OK để nối vào PIN).
- Sau khi mặc số đo đầy đủ vào phần mềm đo setting->chọn máy BK-> Command-> Calib to tool-> sửa giá trị điểm zero và giá trị đo VD 1500mv cho cả hai kênh PS và DPS ->Save vào file-> thoát phần mềm để tự động ghi xuống máy-> mở lại phần mềm và kiểm tra lại.



Title		
Size	Number	Revision
B		
Date:	29-Nov-2016	Sheet of
File:	G:\FW\SCH\PS-KR.SCH	Drawn By: