

FORMULE DI MISURE ELETTRICHE

By AlexIT & DanyUP

STATISTICA

$$\text{Incertezza Relativa} = \frac{\text{Incertezza}}{\text{Miglior Stima}} \cdot 100$$

SOMMA

$$R_1 + \delta R_1, R_2 + \delta R_2, R_s = R_1 + R_2$$

- Se R_1, R_2 indipendenti $\rightarrow \delta R_s = \sqrt{\delta R_1^2 + \delta R_2^2}$ (Somma in quadratura)
- Se non indipendenti $\rightarrow \delta R_s = \delta R_1 + \delta R_2$ (Sempre per errori sistematici)

PRODOTTO

$$V + \delta V, C + \delta C, Q = V \cdot C$$

Si sommano le incertezze relative:

- Se indipendenti $\rightarrow \frac{\delta Q}{Q} = \sqrt{\left(\frac{\delta V}{V}\right)^2 + \left(\frac{\delta C}{C}\right)^2}$ (Somma in quadratura)
- Se non indipendenti $\rightarrow \frac{\delta Q}{Q} = \frac{\delta V}{V} + \frac{\delta C}{C}$ (Sempre per errori sistematici)

PER UNA QUALSIASI FUNZIONE

$$q = q(x, y, z, \dots)$$

- Se indipendenti $\rightarrow \delta q = \sqrt{\left(\frac{\partial q}{\partial x} \cdot \delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial q}{\partial y} \cdot \delta y\right)^2}$
- Se non indipendenti $\rightarrow \delta q = \sqrt{\left|\frac{\partial q}{\partial x}\right| \cdot \delta x + \left|\frac{\partial q}{\partial y}\right| \cdot \delta y}$

ALTRE FORMULE IMPORTANTI

$$\text{– Scarto tipo } \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N}}$$

$$\text{– Scarto tipo del campione } \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \bar{x})^2}{N-1}}$$

- Valor medio $\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N}$
 - Scarto tipo della media $\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}$ (Sparpagliamento valori medi)
 - Sparpagliamento degli intervalli $\frac{\delta \sigma_x}{\sigma_x} = \frac{1}{\sqrt{(2/N-1)}}$
 - Incertezza complessiva $= \sqrt{\sigma_{\bar{x}}^2 + \sigma_{\text{accuratezza}}^2}$
- Casuale

Sistematico

DISTRIBUZIONI DI PROBABILITA'

- Uniforme $\sigma = \frac{I}{\sqrt{3}}$
- Triangolare $\sigma = \frac{I}{\sqrt{6}}$

NORMALE (o GAUSSIANA)

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-x_\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$FWHM = 2.35\sigma$ (Full Width at Half Maximum)

$$P\{|x| < t\} = 2 \int_0^t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}} dz$$

$$z = \frac{x - \bar{x}}{\sigma}$$

$$P\{x > t\} = \frac{1 - P\{|x| < t\}}{2}$$

N misure (senza distrib.): $\bar{x} \pm \sigma = \text{Media Aritmetica} \pm \text{Scarto Tipo Media}$

Livello di fiducia gaussiana:

es. 13 ± 2

- Se fiducia=? $\rightarrow \sigma = 2$ (t=1, f= 68,82)
- Se fiducia=90% $\rightarrow \sigma = \frac{2}{t(90)} = \frac{2}{1,64} = 1.22$

MIGLIORE STIMA DI PRECEDENTI MISURE

Se ho N misure x_A, x_B, \dots con i relativi scarti tipo $\sigma_A, \sigma_B, \dots$ posso ottenere un'ulteriore stima della grandezza misurata ($\bar{x} \pm \sigma_x$).

$$\bar{x} = \frac{\frac{x_A}{\sigma_A^2} + \frac{x_B}{\sigma_B^2} + \dots}{\frac{1}{\sigma_A^2} + \frac{1}{\sigma_B^2} + \dots} \quad \text{Media Pesata}$$

$$\sigma_x = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{\sigma_A^2} + \frac{1}{\sigma_B^2} + \dots}} \quad \text{Scarto Pesato}$$

UNITA' DI MISURA

$$V = \frac{J}{C} = \frac{Kg \cdot m \cdot s^{-2} \cdot m}{A \cdot s} = \frac{Kg \cdot m^2 \cdot s^{-2}}{A \cdot s} = Kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}$$

$$F = \frac{C}{V} = \frac{A \cdot s}{Kg \cdot m^2 \cdot s^{-3} \cdot A^{-1}} = A^2 \cdot s^4 \cdot Kg^{-1} \cdot m^{-2}$$

$$Tesla = \frac{Weber}{m^2} = \frac{V \cdot s}{m^2} = \frac{Kg \cdot \cancel{m^2} \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}}{\cancel{m^2}} = Kg \cdot s^{-2} \cdot A^{-1}$$

<i>Nome</i>	<i>Simbolo</i>	<i>Valore</i>
GIGA	G	10^9
MEGA	M	10^6
KILO	K	10^3
MILLI	m	10^{-3}
MICRO	μ	10^{-6}
NANO	n	10^{-9}
PICO	p	10^{-12}


DECIBEL

$$10 \cdot \log \underbrace{\frac{P_2}{P_1}}_{\text{Guadagno di potenza}} = 20 \cdot \log \underbrace{\frac{V_2}{V_1}}_{\text{Amplificazione di tensione}} + 10 \cdot \log \underbrace{\frac{R_{IN}}{R_L}}_{\text{carico}}$$

$Ingresso = \frac{V_2}{V_1}$

OSCILLOSCOPIO

PARTITORE RC – SONDA DI TENSIONE COMPENSATA



$$RC = R_0 C_0$$

$$\frac{V_{VIS}}{V_{MIS}} = \begin{cases} \frac{R_0}{R_0 + r} & \text{Basse Frequenze} \\ \frac{C}{C_0 + C} & \text{Alte Frequenze} \end{cases}$$

$$Z_{in} = \frac{R_{in}}{1 + j\omega R_{in} C_{in}} \quad \begin{matrix} R_{in} = R + R_0 \\ C_{in} = \frac{C \cdot C_0}{C + C_0} \end{matrix} \quad \begin{cases} (f \ll f_c) \Rightarrow Z_{in} = R \\ (f \gg f_c) \Rightarrow Z_{in} = \frac{1}{\omega C} \end{cases}$$

- Z_{in} DIMINUISCE AL CRESCERE DELLA f

TEMPI DI SALITA VISUALIZZATI

$$T_v = \sqrt{t_m^2 + t_{ox}^2}$$

$$t_{ox}(ns) = \frac{340}{B_3(in\ Mhz)}$$

$$C = \frac{T_s}{2,2 R}$$

SONDA DI TENSIONE A DIVISORE RESISTIVO

Si usa per alte frequenze

$$R_{in} = 500 \Omega$$

$$\frac{1}{2\pi f} = R_{in}$$

$$f = \frac{1}{2\pi R_{in}} \quad (\text{Frequenza oltre la quale è preferibile usare questa sonda})$$

OSCILLOSCOPIO

$$H(f) = \frac{V_{VIS}}{V_{MIS}} = e^{-\ln \sqrt{2} \left(\frac{f}{B_3} \right)^2}$$

$$T_R = \frac{0,34}{B_3} \quad (\text{Prontezza})$$

SONDE DI CORRENTE

$$|Z_T| = \frac{f/f_c}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}} \cdot \frac{R}{N}$$

$$M = \frac{R}{\omega_c N}$$

$$\omega_c = 2\pi f \quad N = \frac{R}{R_T}$$

$$|Z_T| = \frac{\omega M R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$$

$$M = A_L \cdot N$$

$$L = A_L \cdot N^2$$

$$I_s = \frac{-j\omega M I_1}{Z + j\omega L}$$

$$M = \frac{L}{N}$$

$$I = \frac{V}{|Z|}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} (f \ll f_c) \Rightarrow |Z| = \omega M = 2\pi f M \\ (f \gg f_c) \Rightarrow |Z| = \frac{R}{N} \\ (f \simeq f_c) \Rightarrow |Z| = \frac{R}{N} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \end{array} \right.$$

$$f_c = \frac{R}{2\pi L}$$

$$f_p = \frac{1}{2\pi R_{ox} C_{ox}}$$

$$A_L = \frac{\mu \epsilon}{2\pi \hat{r}}$$

dove:

ϵ = superficie della sezione della sonda

$$\hat{r} = \frac{r_e - r_i}{\ln\left(\frac{R_e}{R_i}\right)}$$

$$\mu = \mu_r \cdot \mu_0$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$