

Now
from table

$$P = 200 \text{ W} = \frac{1}{4} \text{ hp}$$

$$T = 1.5 \text{ Nm}$$

$$N_{\text{rpm}} = 3000$$

Now we need 700 rpm (50 km/hr)

$$V.R = \frac{3000}{700} = 4.16$$

Say $V.R = 4$ then $n_{\text{out}} = (750 \text{ rpm})$

from table $p_d = 32$

$$F = \frac{12}{p_d} = \frac{12}{36} = 0.3 \text{ inch}$$

Now

$$32 = \frac{N}{D} \quad \text{Say } N_p = 18 \quad Q = 20$$

$$\frac{32}{D} = \frac{18}{32} = 0.5 \quad N_g = (4)(18)$$


$$D_p = 0.5 \text{ inch}$$

$$N_g = 72$$

$$N_p = 18$$

$$D_g = \frac{N_g}{P_d} = \frac{72}{32} = 2.25 \text{ inches}$$


Now Shaft Design



$$P = T \omega$$

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{200 \text{ watt}}{750} \times 63057 = 21.09 \text{ N}$$

power profile



$$\text{Now } T = r f$$

$$W_t = \frac{T}{r} = \frac{21.09}{\left(\frac{2.25}{2}\right)} = 18.74 \text{ N}$$

$$W_r = 18.74 \times \tan(20^\circ) = 6.82 \text{ N}$$

$$n_p = 1400 \text{ rpm}$$

$$n_g = 700 \text{ rpm } (\approx 50 \text{ km/h})$$

$$V.R = \frac{3}{1400} = 4.16$$

Say 16

$$T_{ng} = 687.5$$

Now
from table

$$P = 200 \text{ W} = \frac{1}{4} \text{ hp}$$

$$T = 1.5 \text{ Nm}$$

$$n_{rpm} = 3000$$

Now we need 700 rpm ($\approx 50 \text{ km/h}$)

$$V.R = \frac{3000}{700} = 4.16$$

Say $V.R = 4$ then $n_{out} = (750 \text{ rpm})$ $r = 0.2 \text{ m}$

from table $p.d = 32$ $\rightarrow (56.54 \text{ km/h})$

$$F = \frac{12}{p.d} = \frac{12}{36} = 0.3 \text{ inch}$$

Now $32 = \frac{N}{D}$ \rightarrow Say $N_p = 18$ $Q = 20$

$$32 = \frac{18}{32} = 0.5625 \quad N_g = (4)(18)$$

$$N_g = 72$$


$$D = 0.5 \text{ inch}$$

$$N_p = 18$$

$$P_g = \frac{N_g}{P_d} = \frac{72}{32} = 2.25 \text{ inches}$$




Now Shaft Design



$$P = T \omega$$

$$T = \frac{P}{\omega} = \frac{200 \text{ watt}}{750} \times 63057 = 21.09 \text{ Nm}$$

Power profile



$$\text{Now } T = r \cdot f$$


$$W_{t_B} = \frac{T}{r} = \frac{21.09}{\left(\frac{0.25}{2}\right)} = 18.74 \text{ N}$$

$$W_{r_B} = 18.74 \times \tan(20^\circ) = 6.82 \text{ N}$$


$$P_c = T \omega_c$$

$$T_c = \frac{21.09}{750} \times 63057 = 177$$

Tangential



Radial



$$T = 21.09$$

$$T = rf$$

$$\frac{T}{r} = F$$

$$\frac{21.09}{0.2} = W_{tc} = 105.45 \text{ N}$$

$$W_{rc} = 105.45 \times \tan(20^\circ) = 38.38 \text{ N}$$

$$\text{Now } \sum F = 0$$

$$\sum M = 0$$

$\sum M_A$ Moments at A.

$$0 = 1 \times 18.74 + 3(105.45) - 4(W_{td})$$

$$\frac{335}{4} = W_{td} = 83.7725 \text{ N}$$

$$W_{rd} = 83.7725 \text{ N} \tan 20^\circ = 30.49 \text{ N}$$

$$\sum F_t = 0$$

$$-A + 18.74 + 105.45 - 83.7225$$


$$W_{tA} = 40.02$$

$$\sum F_r = 0$$


$$A - 6.28 + 38.38 - 30.49$$

$$W_{rA} = 1.61 \text{ N}$$

Tangential



Radial



Now Stress Analysis of Gear

$$P = 0.25 \text{ hp}$$

$$n_p = 3000$$

$$n_g = 750$$

$$N_p = 18$$

$$N_g = 72$$

$$\phi = 20^\circ$$

$$v.R = 4$$

$$\text{say } A_v = 16$$

$$k_v =$$

$$J_p = 0.43$$

$$J_g = 0.334$$

$$k_v = 1.19$$

$$k_o = 1$$

$$k_s = 1$$

$$k_b = 1$$

$$P_{des} = k_o \times P = 0.25 \text{ hp}$$

$$C_{pf} = 0.9$$

open gear

$$C_{ma} = 0.26$$

$$K_m = 2.16$$

$$S_t = \frac{W_t P_{des}}{F J} k_o k_s k_m k_b k_v J$$

if $k_b = 1.2$

$$S_t = 16.8 \text{ MPa}$$

$$S_{tg} = \frac{(18.74)(32)}{(0.33)(0.334)} (1)(1)(2.16)(1)(1.19)$$

$$S_{tg} = 13984.91 \text{ Pa} = 13.98 \text{ MPa}$$

$$S_{tp} = \frac{(18.74)(32)}{(0.33)(0.334)} (1)(1)(2.16)(1)(1.19) = 10862.70 \text{ Pa}$$

$$10.8 \text{ MPa}$$

For load cycle

Now SAE 1018 have max

MPa = 441 can be used.

$$S_t = \frac{W_t P_{des}}{F J} = \frac{(18.74)(32)}{(0.33)(0.334)}$$