

张先生 您好:

感谢您的电话接听。

如刚才电话沟通, 近期电脑未再次出现蓝屏问题, 我将暂时归档此案例。

工单的归档并不会影响我们为您提供技术支持服务, 如您有其他问题, 您可以致电技术支持热线 4008180055。

案例总结:

问题定义:

用户反馈在 V0-H 时出现过蓝屏问题, 在升级至 V2020-L 后, 再次出现系统蓝屏问题。

问题总结:

用户反馈近期未再次出现蓝屏问题, 暂时关闭案例; 如后续再次出现蓝屏问题, 请上传日志后再次分析。

问题分析:

此 dump 的 bugcheck code 是 0x1a, 出现蓝屏的原因是 0x41792, 这表示检测到损坏的 PTE。

dump 具体分析如下:

查看 bugcheck 分析情况, 显示 0x1a 报错代码, 检测到损坏的 PTE。

```
*****
*                                     *
*                               Bugcheck Analysis                               *
*                                     *
*****
MEMORY_MANAGEMENT (1a)
  * Any other values for parameter 1 must be individually examined.
Arguments:
Arg1: 0000000000041792, A corrupt PTE has been detected. Parameter 2 contains the address of
      the PTE. Parameters 3/4 contain the low/high parts of the PTE.
Arg2: ffff8000be800090
Arg3: 0001000000000000
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
-----
```

从出错的 call stack 中, 可以看到在 thread 退出的时候, 清理相关内存的操作; 此 call stack 中, 有 VSApiNt 和 TmXPFlt 组件。

```

7: kd> kn
# Child-SP          RetAddr          Call Site
00 ffff978b`d298ddc8 ffffff807`5f6c1b59 nt!KeBugCheckEx
01 ffff978b`d298ddd0 ffffff807`5f54b12e nt!MiDeleteVa+0x171f99
02 ffff978b`d298dee0 ffffff807`5f54ac94 nt!MiWalkPageTablesRecursively+0x127e
03 ffff978b`d298dfc0 ffffff807`5f54ac94 nt!MiWalkPageTablesRecursively+0xde4
04 ffff978b`d298e0a0 ffffff807`5f54ac94 nt!MiWalkPageTablesRecursively+0xde4
05 ffff978b`d298e180 ffffff807`5f549b4a nt!MiWalkPageTablesRecursively+0xde4
06 ffff978b`d298e260 ffffff807`5f54c3cd nt!MiWalkPageTables+0x1da
07 ffff978b`d298e360 ffffff807`5f54cf25 nt!MiDeletePagablePteRange+0x1dd
08 ffff978b`d298e5a0 ffffff807`5fa5bd81 nt!MiDeleteVad+0x7c5
09 ffff978b`d298e710 ffffff807`5fa5bb7f nt!MiUnmapVad+0x49
0a ffff978b`d298e740 ffffff807`5fa5ba29 nt!MiUnmapViewOfSection+0x11f
0b ffff978b`d298e820 ffffff807`5fa5b92c nt!NtUnmapViewOfSectionEx+0x99
0c ffff978b`d298e870 ffffff807`5f680305 nt!NtUnmapViewOfSection+0xc
0d ffff978b`d298e8a0 ffffff807`5f672db0 nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x25
0e ffff978b`d298ea38 ffffff807`5df883fd nt!KiServiceLinkage
0f ffff978b`d298ea40 ffffff807`5dfcb8e1 VSApiNt!0x1883fd
10 ffff978b`d298ea70 ffffff807`5dfcf720 VSApiNt!0x1cb8e1
11 ffff978b`d298eb50 ffffff807`5dfba13e VSApiNt!0x1cf720
12 ffff978b`d298ebd0 ffffff807`5dfbba18 VSApiNt!0x1ba13e
13 ffff978b`d298ec40 ffffff807`5df2e0d7 VSApiNt!0x1bba18
14 ffff978b`d298ec80 ffffff807`5df04d4d VSApiNt!0x12e0d7
15 ffff978b`d298ecb0 ffffff807`5defe47b VSApiNt!0x104d4d
16 ffff978b`d298f280 ffffff807`5df2c2ad VSApiNt!0xfe47b
17 ffff978b`d298f370 ffffff807`5df2ceaf VSApiNt!0x12c2ad
18 ffff978b`d298f3f0 ffffff807`5df2d67d VSApiNt!0x12ceaf
19 ffff978b`d298f460 ffffff807`5df2e905 VSApiNt!0x12d67d
1a ffff978b`d298f4e0 ffffff807`5df1c28f VSApiNt!0x12e905
1b ffff978b`d298f560 ffffff807`5df7eb67 VSApiNt!0x11c28f
1c ffff978b`d298f610 ffffff807`5de045ad VSApiNt!0x17eb67
1d ffff978b`d298f650 ffffff807`5de0236a VSApiNt!0x45ad
1e ffff978b`d298f6f0 ffffff807`5dfbdd40 VSApiNt!0x236a
1f ffff978b`d298f7c0 ffffff807`5e896cdc VSApiNt!0x1bdd40
20 ffff978b`d298f850 ffffff807`5e898711 TmXPFlt!0x26cdc
21 ffff978b`d298f890 ffffff807`5e88015d TmXPFlt!0x28711
22 ffff978b`d298f8e0 ffffff807`5e880c44 TmXPFlt!0x1015d
23 ffff978b`d298fa20 ffffff807`5e880f68 TmXPFlt!0x10c44
24 ffff978b`d298fae0 ffffff807`5f5e4195 TmXPFlt!0x10f68
25 ffff978b`d298fb10 ffffff807`5f67651c nt!PspSystemThreadStartup+0x55
26 ffff978b`d298fb60 00000000`00000000 nt!KiStartSystemThread+0x1c

```

查看当前的 PTE 结构有损坏。

```

7: kd> .frame /r 1
01 ffff978b`d298ddd0 ffffff807`5f54b12e nt!MiDeleteVa+0x171f99
rax=0000000000000000 rbx=0001000000000000 rcx=000000000000001a
rdx=00000000000041792 rsi=ffff8000be800090 rdi=ffff978bd298e3d0
rip=fffff8075f6c1b59 rsp=ffff978bd298ddd0 rbp=ffff978bd298de79
r8=fffff8000be800090 r9=0001000000000000 r10=0000000000000000
r11=fffff8052dc62540 r12=0000017d00012000 r13=0000000000000042
r14=ffff978bd298e480 r15=ffff978bd298e390
iop1=0          nv up ei pl zr na po nc
cs=0010  ss=0018  ds=002b  es=002b  fs=0053  gs=002b             efl=00000246
nt!MiDeleteVa+0x171f99:
fffff807`5f6c1b59 cc          int     3
7: kd> !pte ffff8000be800090
                                VA 0000017d00012000
PXE at FFFF804020100010  PPE at FFFF804020002FA0  PDE at FFFF8040005F4000  PTE at FFFF8000BE800090
contains 8A0000012F9B3867  contains 0A000002628B4867  contains 1A000002846B5867  contains 0001000000000000
pfn 12f9b3  ---DA--UW-V  pfn 2628b4  ---DA--UWEV  pfn 2846b5  ---DA--UWEV  not valid
Page has been freed

```

查看 VSApiNt 和 TmXPFlt 组件信息

```

7: kd> lmvm VSApiNt
Browse full module list
start      end      module name
fffff807`5de00000 fffff807`5e0ad000 VSApiNt (no symbols)
Loaded symbol image file: VSApiNt.sys
Image path: \\??\C:\Program Files (x86)\Asiainfo Security\OfficeScan Client\VSApiNt.sys
Image name: VSApiNt.sys
Browse all global symbols functions data
Timestamp: Sun Sep 15 21:28:14 2019 (5D7E3C6E)
Checksum: 002B4254
ImageSize: 002AD000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Information from resource tables:
7: kd> lmvm TmXPFlt
Browse full module list
start      end      module name
fffff807`5e870000 fffff807`5e907000 TmXPFlt (no symbols)
Loaded symbol image file: TmXPFlt.sys
Image path: \\??\C:\Program Files (x86)\Asiainfo Security\OfficeScan Client\TmXPFlt.sys
Image name: TmXPFlt.sys
Browse all global symbols functions data
Timestamp: Sun Sep 15 21:29:02 2019 (5D7E3C9E)
Checksum: 00069722
ImageSize: 00097000
Translations: 0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
Information from resource tables:

```

VSApiNt 和 TmXPFlt 是亚信安全软件的组件，针对此问题，建议删除或更新亚信安全软件后，观察是否再次出现蓝屏现象。

以上，如您后续有任何问题，可随时与我们联系，谢谢。

危亮 Wei Liang
神州网信技术有限公司
C&M Information Technologies Co.,Ltd.
服务支持电话：400-818-0055
电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang <weiliang@cmgos.com>
 发送时间: 2021 年 11 月 30 日 11:19
 收件人: 吴毓杰 <win10sup@sdicbc.com.cn>
 抄送: Wei Liang <weiliang@cmgos.com>
 主题: [案例号: CAS-05206-V2V9F5] % |P2|ICBC|系统蓝屏需要协助分析 % 初次响应
 CMIT:0001329

吴毓杰 先生/女士，您好！

感谢您联系神州网信技术支持中心。 我是技术支持工程师 危亮 。 很高兴能有机会协助您解决该问题。 您可随时通过邮件回复以及该问题事件号码 CAS-05206-V2V9F5 与我联系。

如果您有任何其他疑问，请随时与我联系。

此致，

敬礼

以上内容是一封有关向神州网信技术有限公司提交技术支持事件的邮件。

如果您希望本次回复能够被自动加入技术支持事件中, 您可以选择“全部回复”。