

毓杰，您好：

如刚才电话沟通，目前针对伍玉霞.dmp 的分析已完成，已找到发生蓝屏问题的原因，经您同意，此 case 将暂做关闭处理，以下为案例总结，请您知悉：

Case No：CAS-02903-W1P8K5

问题描述：

=====

CMGE 在使用无线网络过程蓝屏。

问题分析：

=====

此次蓝屏 Dump 的 Bugcheck 为 0x50 (PAGE\_FAULT\_IN\_NONPAGED\_AREA)，与之前 memory-copy.dmp 并不完全相同，虽然不是由于 special pool 引发的 crash，但通过 NBLTracking，我们还是得到了部分额外信息，为方便理解，以下将着重分析 vwifimf.sys 在处理 802.1x 数据包过程中的代码流程及逻辑，code 部分的修改及完善，需要 TMS 进行。

- 1，从 call stack 得知，Crash 蓝屏发生在网卡返回发送完成的通知后，即最终由 ndis!NdisCallSendCompleteHandler 调用各层驱动处理 exception

```
kd> dt NDIS_EXPAND_STACK_CALLOUT_PARAMS 0xffff9704`0d757190
+0x000 Status      : 0n659
+0x008 FilterHandle : 0xffffc082`207db250 Void //vwifimf.sys
+0x010 FilterContext : 0xffffc082`1fc13d60 Void
+0x018 Cancelld     : 0xfffff800`5f4b1e28 Void
+0x018 Request      : 0xfffff800`5f4b1e28 Unknown value 0x40f98b48
+0x018 NetDevicePnPEvent : 0xfffff800`5f4b1e28 _NET_DEVICE_PNP_EVENT
+0x018 NetPnPEventNotification : 0xfffff800`5f4b1e28 _NET_PNP_EVENT_NOTIFICATION
+0x018 StatusIndication : 0xfffff800`5f4b1e28 _NDIS_STATUS_INDICATION
+0x018 NextHandler   : 0xfffff800`5f4b1e28 void +0
+0x020 Nbls          : 0xffffc082`3655b9c0 _NET_BUFFER_LIST
+0x028 Port          : 0
+0x02c PathType      : 1 ( NdisSendCompletePath )
+0x030 NumNbls       : 0
+0x034 Flags         : 0
```

- 2，结合 TMS 反馈的分析结果（见 8/29 分析报告），ndis!NdisCallSendCompleteHandler 的完成过程中，需要调用 vwifimf!FilterSendNetBufferListsComplete

```

STACK_TEXT:
fffff8401 32bd4d08 ffffffff801 40745107 : 00000000 0000001e ffffffff 80000003 ffffff801 404e6235 fffff8401 32bde868 : nt!KeBugCheckEx
fffff8401 32bd4d10 ffffffff801 40684166 : ffffffff801 404e6235 ffffffff801 404e6218 ffffff8401 32bdea00 fffff8401 32bde0b0 : nt!KiFilterFilter+0x1f
fffff8401 32bd4d50 ffffffff801 4064554f : ffffff8401 00000002 ffffff8401 32bdf4f0 ffffff8401 32bde0a0 fffff8401 32be1000 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutInternal$filt+0x16
fffff8401 32bd4d90 ffffffff801 40673b5f : ffffff8401 32bdf4f0 ffffff8401 32bde70 ffffff8401 32bde50 00000000 00000000 : nt!_C_specific_handler+0x9f
fffff8401 32bd4d90 ffffffff801 406c4550 : ffffff8401 32bdf4f0 ffffff8401 32bde70 ffffff8401 32bde50 ffffff8401 43c06648 : nt!RtlpExceptionHandlerForException0xf
fffff8401 32bd4d30 ffffffff801 40449d24 : ffffff8401 32bde868 ffffff8401 32bde5b0 ffffff8401 32bde868 00000032 00360035 : nt!RtlDispatchException+0x30
fffff8401 32bde080 ffffffff801 4067c9c2 : fffffd8a 5cadf810 ffffff8401 47f74880 00000000 00000000 ffffff801 47c36915 : nt!DispatchException+0x144
fffff8401 32bde730 ffffffff801 40676681 : fffffd8a c0331740 ffffff801 4761cf2e 00000000 00000001 00000000 00000000 : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff8401 32bde910 ffffffff801 404e6236 : 00000000 00000000 00000000 00000001 ffffff801 44ecb290 ffffff8401 4440c0f8 : nt!KiBreakpointTrap+0x31
fffff8401 32bdea00 ffffffff801 406454eb : fffffd8a 4da3afc0 ffffff8401 32bdf4f0 ffffff801 43c15838 ffffff8401 32bdf0b8 : nt!KeCheckStackAndTargetAddress+0x6
fffff8401 32bdea40 ffffffff801 40673b5f : ffffff8401 32bdf4f0 ffffff8401 32bdf0b0 ffffff8401 32bdf190 00000000 0010001f : nt!_C_specific_handler+0x3b
fffff8401 32bdeb40 ffffffff801 406c4550 : ffffff8401 32bdf190 00000000 00000000 ffffff8401 32bdf0b0 ffffff8401 43c06648 : nt!RtlpExceptionHandlerForException0xf
fffff8401 32bdeb70 ffffffff801 40449d24 : ffffff8401 32bdf4f0 ffffff8401 32bdf7f0 ffffff8401 32bdf4f0 fffffd8a cdf28a30 : nt!RtlDispatchException+0x30
fffff8401 32bdf2c0 ffffffff801 4067c9c2 : 00000000 00001000 ffffff8401 32bdfb50 fffff8000 00000000 00000032 00360035 : nt!KiDispatchException+0x144
fffff8401 32bdf970 ffffffff801 40678cae : fffffd8a c4b149e0 fffffd8a c4b14660 00000000 00000000 ffffff801 405979ed : nt!KiExceptionDispatch+0xc2
fffff8401 32bdfb50 00000032 00360035 : ffffffff801 3e459513 00000000 00000000 fffffd8a 44c1fcb0 00000000 00000000 : nt!KiPageFault+0x42e
fffff8401 32bdfce8 ffffffff801 3e459513 : 00000000 00000000 fffffd8a 44c1fcb0 00000000 00000000 00000000 00000000 : 0x00000032 00360035
fffff8401 32bdfcf0 ffffffff801 3e45d664 : fffffd8a 44ae3640 00000000 00000000 ffffff8401 32bdf110 fffffd8a c4ad2660 : wifi!Dot11SendCompletion+0x4b
fffff8401 32bdf430 ffffffff801 43b76643 : ffffffff801 43b78490 ffffff8401 32bdf420 00000000 00000000 ffffff8401 40597b21 : wifi!Pt6SendComplete+0x1d
fffff8401 32bdf460 ffffffff801 43b784ce : 00000000 00000200 00000000 00000000 ffffff8401 32bdf430 ffffff801 4080106e : ndis!ndisCallSendCompleteHandler+0x33
fffff8401 32bdf4d0 ffffffff801 40597a78 : 00000000 00000000 fffffd8a c4ad1660 00000000 00000002 ffffff801 47be30ea : ffffff801 47be30ea
fffff8401 32bdf4f0 ffffffff801 405979ed : ffffffff801 43b78490 ffffff8401 32bdf110 fffffd8a cc9c2650 ffffff8401 cc07b028 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutInternal+0x78
fffff8401 32bdf460 ffffffff801 43b76643 : fffffd8a c4ab4660 ffffff801 00000000 00000000 fffffd8a 00000002 : nt!KeExpandKernelStackAndCallout+0x1d
fffff8401 32bdf4e0 ffffffff801 44641f92 : fffffd8a c44ac301 fffffd8a 4305f030 ffffff8401 00000000 00000000 00000000 : ndis!NdisFilterSendBufferListsComplete+0x28dc4
fffff8401 32bdf990 ffffffff801 43b76643 : ffffffff801 44641e28 00000000 00000000 ffffff8401 32be0190 ffffff801 40597b21 : wifi!FilterSendBufferListsComplete+0x16a [d:\6.5\
fffff8401 32bdf4e0 ffffffff801 43b784ce : 00000000 000000ff fffffd8a c4d8e030 fffffd8a c007b010 fffffd8a c4ab4660 : ndis!ndisCallSendCompleteHandler+0x33
fffff8401 32be0020 ffffffff801 40597a78 : 00000000 00000000 fffffd8a c4ad2660 ffffff8401 c4402100 00000000 00000000 : ndis!ndisatP6SendComplete+0x3e
fffff8401 32be0070 ffffffff801 405979ed : ffffffff801 43b78490 ffffff8401 32be0190 fffffd8a cc9c2950 fffffd8a 4de88a40 : nt!KeExpandKernelStackAndCalloutInternal+0x78
fffff8401 32be00e0 ffffffff801 43b76643 : 00000000 00000103 00000000 00000000 fffffd8a c4d8e030 00000002 00000000 : nt!KeExpandKernelStackAndCallout+0x1d

```

- 3, 是否需要调用 `wvifmflFilterSendNetBufferListsComplete` 的依据为判断传入参数-NBL 数据结构中的 `SourceHandle` 和 `NDIS_HANDLE` 中的 `FilterHandle` 是否相同, 即是否为经重组的 802.1x 数据包。

基于上述流程分析，现在的问题集中在满足什么条件的数据包需要重组，由于 `vwifimf.sys` 作为过滤驱动在调用初始阶段会申请一段内存地址 `pool`，并在之后的调用过程中进行单独维护，因此 `vwifimf.sys` 决定以下几个因素：

- filter 的条件由 `vwifimf.sys` 声明
- 重组的数据包场景由 `vwifimf.sys` 定义
- 重组数据包之后的调用流程由 `vwifimf.sys` 决定

以此次收集的 dump 日志为例，当前需要处理的 NBL 为 0xffffc082`3655b9c0。通过 trace NBL，发现最初的 Source 指向 Native WiFi Filter Driver，以表明这并不是一个由 wvifimf.sys 分配出来的 NBL。并且经验证，Source 的 NBL 中，nwifi.sys 的相关结果是有效的。

```
kd> !nbl 0xffffc082`3655b9c0
```

NBL	ffffc0823655b9c0	Next NBL	NULL
First NB	ffffc0822345db10	Source	ffffc08217eee8a0 - Native WiFi Filter
Driver-0000			
Context stack	ffffc0823655bb40	Pool	ffffc08220a32640 - nwifi
Flags	FREED_BACK_TO_NDIS		

但是当 NBL 经过 `vwifimf.sys` 之后，传入 `NdisFSendNetBufferListsComplete` 的 NBL 变成另外一个由 `vwifimf.sys` 分配的 NBL，即 `vwifimf.sys` 完成了对该数据包的重组。

```
kd> !ndiskd.nbl 0xffffc082`25917500
```

NBL	ffffc08225917500	Next NBL	NULL
First NB	ffffc08225917680	Source	ffffc082207db250 - NDIS Sample
LightWeight Filter 1-0000			
Context stack	ffffc0822b503210	Pool	ffffc0821f1c49c0 -
Flags	NBL_ALLOCATED, NBL_CONTEXT_ALLOCATED		

这时 NBL 的 Source Handle 指向 Filter Handle fffff80207db250，这个 NBL 对于 nwifi.sys 来说是非法的，vwifimf.sys 不应该再调用 `ndis!NdisFSendNetBufferListsComplete`，因此导致系统蓝屏。具体可参见以下文档：

<https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/ddi/ndis/nf-ndis-ndisfsendnetbufferlistscomplete>

**Note** A filter driver should keep track of send requests that it originates and make sure that it does not call the **NdisFSendNetBufferListsComplete** function when such requests are complete.

问题总结:

=====

请 TMS 厂商根据自身代码的条件声明, 场景定义进行对于 802.1x 数据包重组部分的代码修改。

如确实已完成对 802.1x 数据包的重组行为, 则需要加强代码验证逻辑, 在验证重组数据包的安全性之后, 传入 Windows 允许的 handle 信息, 或跳过调用 `ndis!NdisFSendNetBufferListsComplete` 的代码部分。

经与用户沟通, 目前完成此 dump 的分析工作, 同意关闭此 case。

以上, 如您后续有任何问题, 可随时与我们联系, 谢谢

李琦 Li Qi  
神州网信技术有限公司  
C&M Information Technologies Co., Ltd.  
服务电话: 4008180055  
电子邮箱 Email: [liqi@cmgos.com](mailto:liqi@cmgos.com)



---

发件人: Li Qi <[liqi@cmgos.com](mailto:liqi@cmgos.com)>  
发送时间: 2020 年 9 月 4 日 13:43  
收件人: 吴毓杰 <[win10sup@sdicbc.com.cn](mailto:win10sup@sdicbc.com.cn)>  
抄送: Li Qi <[liqi@cmgos.com](mailto:liqi@cmgos.com)>  
主题: [案例号: CAS-02903-W1P8K5 ] % |P3|ICBC|神州网信政府版系统在使用无线网络过程蓝屏 % 初次响应 CMIT:0001958

吴毓杰 先生/女士, 您好!

感谢您联系神州网信技术支持中心。 我是技术支持工程师 李琦 。 很高兴能有机会协助您解决该问题。 您可随时通过邮件回复以及该问题事件号码 CAS-02903-W1P8K5 与我联系。

如果您有任何其他疑问，请随时与我联系。

此致，

敬礼

---

以上内容是一封有关向神州网信技术有限公司提交技术支持事件的邮件。

如果您希望本次回复能够被自动加入技术支持事件中, 您可以选择“全部回复”。