

收到，谢谢李工。

发件人: Li Qi <liqi@cmgos.com>
收件人: 吴毓杰 <win10sup@sdc.icbc.com.cn>, "liyue@sdc.icbc.com.cn" <liyue@sdc.icbc.com.cn>
抄送: CRM Case Email <casemail@cmgos.com>, Liu Wei <liuwei@cmgos.com>, Li Xin <lixin@cmgos.com>, Qi Feng <qifeng@cmgos.com>, Wang Dan <wangdan@cmgos.com>, Wang Wenlei <wangwl@cmgos.com>
日期: 2020/08/19 17:02
主题: 回复: [案例号: CAS-02813-G5J7Z5] % [P3|ICBC]无线网络环境下拷贝数据设备蓝屏 % 初次响应 CMIT:0001730

粤总 and 毓杰，您们好：

如之前沟通，根据已收集的 dump，针对此问题，目前已分析完毕。请您邮件确认此问题分析结果：

Case No：CAS-02813-G5J7Z5

问题描述：

=====

用户反馈，无线网络环境下拷贝数据设备蓝屏

问题分析：

=====

问题原因同 TMS 的 vwifimf 问题,由 pTOS 数据异常造成 page fault 引发蓝屏

Dump 分析：

Bugcheck 0x1e，系统发现了 pagefault 抛出异常

KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED (1e)

This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints the driver/function that caused the problem. Always note this address as well as the link date of the driver/image that contains this address.

Arguments:

Arg1: ffffffff80000003, The exception code that was not handled

Arg2: fffff801404e6235, The address that the exception occurred at

Arg3: fffff840132bde868, Parameter 0 of the exception

Arg4: fffff840132bde0b0, Parameter 1 of the exception

2: kd> .trap 0xfffff840132bdfb50

NOTE: The trap frame does not contain all registers.

Some register values may be zeroed or incorrect.

rax=0000003200360035 rbx=0000000000000000 rcx=ffffda8acc2ec2c0

rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000

rip=0000003200360035 rsp=fffff840132bdfce8 rbp=0000000000000000

r8=4c46444e02156700 r9=ec770c55eb0493df r10=ffffda8acc232320

r11=0000000000000001 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000

r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei pl nz na pe nc
00000032`00360035 ?? ???

2: kd> !mex.t

Process	Thread	CID	UserTime	KernelTime
ContextSwitches Wait Reason Time State				
System (ffffda8ac4a63200) fffffda8ac6402080				
4.d0	0s 8s.828	59916	Executive	0s Running on CPU
2				

#	Child-SP	Return	Call Info
0	ffff840132bdd808	fffff80140745107	
nt!KeBugCheckEx+0x0			
1	ffff840132bdd810	fffff801406841b6	
nt!KiFatalFilter+0x1f			
2	ffff840132bdd850	fffff8014064554f	
nt!KeExpandKernelStackAndCalloutInternal\$filt\$0+0x16			
3	ffff840132bdd890	fffff80140673b5f	
nt!__C_specific_handler+0x9f			
4	ffff840132bdd900	fffff801405cc450	
nt!RtlpExecuteHandlerForException+0xf			
5	ffff840132bdd930	fffff801404d9c24	
nt!RtlDispatchException+0x430			
6	ffff840132bde080	fffff8014067c9c2	
nt!KiDispatchException+0x144			
7	ffff840132bde730	fffff80140676681	
nt!KiExceptionDispatch+0xc2			
8	ffff840132bde910	fffff801404e6236	
nt!KiBreakpointTrap+0x301			
TrapFrame @ fffff840132bde910			
9	ffff840132bdeaa0	fffff801406454eb	
nt!KeCheckStackAndTargetAddress+0x46			
a	ffff840132bdead0	fffff80140673b5f	
nt!__C_specific_handler+0x3b			
b	ffff840132bdeb40	fffff801405cc450	
nt!RtlpExecuteHandlerForException+0xf			
c	ffff840132bdeb70	fffff801404d9c24	
nt!RtlDispatchException+0x430			
d	ffff840132bdf2c0	fffff8014067c9c2	
nt!KiDispatchException+0x144			
e	ffff840132bdf970	fffff80140678cae	
nt!KiExceptionDispatch+0xc2			
f	ffff840132bdfb50	0000003200360035	
nt!KiPageFault+0x42e			
TrapFrame @ fffff840132bdfb50			
10	ffff840132bdfce8	fffff8013ed59513	0x3200360035
11	ffff840132bdfcf0	fffff8013ed5d66d	
nwifi!Dot11SendCompletion+0x4b			
12	ffff840132bdfd30	fffff80143b766a3	
nwifi!Pt6SendComplete+0x1d			
13	ffff840132bdfd60	fffff80143b784ce	
ndis!ndisCallSendCompleteHandler+0x33			
14	ffff840132bdfda0	fffff80140597a78	
ndis!ndisDataPathExpandStackCallback+0x3e			

内存空间 0x00000032`00360035 存放的是数据体 pTOS 的参数 pRoutine, pTOS 是由三方迷你网卡过滤驱动 (mini-port filter driver) vwifimf.sys 维护的。

2: kd> !mex.ddt -n pTOS

```
dt -n pTOS () Recursive: [ -r1 -r2 -r ] Verbose dx Normal dt
=====
====
Local var @ rbx Type DOT11_COMPLETION_STACK_ENTRY*
+0x000 pRoutine : 0x00000032`00360035 Void [ !ndao dps
dc !handle ln ? ]
+0x008 pCtxt : 0x4c46444e`02156700 Void [ !ndao dps
dc !handle ln ? ]
+0x010 pCtxt2 : 0xec770c55`eb0493df Void [ !ndao dps
dc !handle ln ? ]
```

下一步动作:

=====

建议联系 TMS 厂商进行问题排查, 谢谢

李琦 Li Qi

神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务电话: 4008180055

电子邮箱 Email: liqi@cmgos.com



发件人: Li Qi <liqi@cmgos.com>

发送时间: 2020 年 8 月 18 日 18:36

收件人: 吴毓杰 <win10sup@cdc.icbc.com.cn>

抄送: Li Qi <liqi@cmgos.com>

主题: [案例号: CAS-02813-G5J7Z5] % |P3|ICBC|无线网络环境下拷贝数据设备蓝屏 % 初次响应
CMIT:0001730

吴毓杰 先生/女士, 您好!

感谢您联系神州网信技术支持中心。我是技术支持工程师 李琦。很高兴能有机会协助您解决该问题。您可随时通过邮件回复以及该问题事件号码 CAS-02813-G5J7Z5 与我联系。

如果您有任何其他疑问, 请随时与我联系。

此致,

敬礼

以上内容是一封有关向神州网信技术有限公司提交技术支持事件的邮件。

如果您希望本次回复能够被自动加入技术支持事件中, 您可以选择“全部回复”。

此邮件信息仅供收件人查阅, 所含任何评论、陈述或数据仅供收件人参考, 若有改动, 恕可能不另行通知。未经中国工商银行书面许可, 请勿披露、复制、转载此邮件信息。任何第三方均不得查阅或使用此邮件信息。若您误收到本邮件, 敬请及时通知发件人, 并将邮件从您系统中彻底删除。发件人及中国工商银行均不对因邮件可能引发的损失负责。

This message is intended only for use of the addressees and any comment, statement or data contained herein is for the reference of the receivers only. Notification may not be sent for any revising related. Please do not disclose, copy, or distribute this e-mail without ICBC written permission. Any third party shall not read or use the content of this e-mail. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your computer system completely. The sender and ICBC are not responsible for the loss caused possibly by e-mail.