

KODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				RINCIAN SPARE PART					TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
											Consumable Parts	Qty	Spareparts	Part Number	Qty		
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Details						
ARTG 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 07	12/02/2022 14:50	12/02/2022 15:00	0:10:00	12/02/2022 15:00	12/02/2022 15:40	0:40:00	Flipper Nyangkut	Spreader	Ditemukan posisi Spreader Miring disebabkan oleh Flipper Nyangkut di Container yang miring dikarenakan Container Pad yang ambles	1	-	-	-	-	-	Dilakukan Evakuasi Spreader Menggunakan Pendant	-
ARTG 07	21/02/2022 08:30	21/02/2022 08:35	0:05:00	21/02/2022 08:35	21/02/2022 09:05	0:30:00	Batterai Apar System Drop	E-room	Saat dilakukan Pemeriksaan pada Apar System Muncul Fault pada indikator Apar System, yang menerangkan bahwa Bat Failure, Saat diukur tegangan pada Batterai dalam keadaan Fault.	1	-	-	Batterai Apar System Merk Panasonic 12V (Baru)	-	2	Perbaikan dilakukan dengan Mengganti Batterai yang Drop dengan yang Baru	-
	Total Kerusakan		0:15:00	Total Perbaikan		1:10:00				2		0			2		

KODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				RINCIAN SPARE PART					TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Consumable Parts	Qty	Spareparts	Part Number	Qty		
											Details		Details				
ARTG 08	06/02/2022 00:10	06/02/2022 00:10	0:00:00	06/02/2022 00:10	06/02/2022 00:35	0:25:00	Power Supply Block F Entry Output Voltase tidak stabil	Block F Entry	Ditemukan Power Supply Portal Block F Entry Rusak diakibatkan Voltasenya tidak stabil. Sehingga menimbulkan Fault pada Modul Gate	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Mengganti Power Supply Block yang rusak dengan yang sudah diperbaiki.	-
ARTG 08	23/02/2022 11:25	23/02/2022 11:30	0:05:00	23/02/2022 11:30	23/02/2022 12:00	0:30:00	Baterai Apar System Drop	E-room	Saat dilakukan Pemeriksaan pada Apar System Muncul Fault pada indikator Apar System, yang menerangkan bahwa Bat Failure, Saat diukur tegangan pada Baterai dalam keadaan Fault.	1	-	-	Baterai Apar System Merk Panasonic 12V (Baru)	-	2	Perbaikan dilakukan dengan Mengganti Baterai yang Drop dengan yang Baru	-
	Total Kerusakan		0:05:00	Total Perbaikan		0:55:00				2		0			2		
ARTG 09	14/02/2022 18:31	14/02/2022 19:54	1:23:00	14/02/2022 19:54	14/02/2022 21:35	1:41:00	Bracket Laser dan Cover Laser Bengkok	Spreader	Berdasarkan Hasil Pengecekan atas informasi Operator, Bracket Laser dan Cover Laser Spreader bengkok akibat benturan dengan Container sebelah	2	-	-	Bracket Laser Sensor, Cover Laser Sensor (Pabrikasi)	-	2	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket Laser dan Cover Laser yang bengkok dengan Yang Baru (Pabrikasi)	-
ARTG 09	24/02/2022 11:20	24/02/2022 11:30	0:10:00	24/02/2022 11:30	24/02/2022 12:00	0:30:00	Baterai Apar System Drop	E-room	Saat dilakukan Pemeriksaan pada Apar System Muncul Fault pada indikator Apar System, yang menerangkan bahwa Bat Failure, Saat diukur tegangan pada Baterai dalam keadaan Fault.	1	-	-	Baterai Apar System Merk Panasonic 12V (Baru)	-	2	Perbaikan dilakukan dengan Mengganti Baterai yang Drop dengan yang Baru	-
	Total Kerusakan		1:33:00	Total Perbaikan		2:11:00				3		0			4		
ARTG 10	01/02/2022 00:00	28/02/2022 23:59	671:59:00	28/02/2022 23:59	28/02/2022 23:59	0:00:00	Breakdown	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Menunggu Sparepart
	Total Kerusakan		671:59:00	Total Perbaikan		0:00:00				1		0			0		
ARTG 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		

KODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				RINCIAN SPARE PART					TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Consumable Parts	Qty	Spareparts	Part Number	Qty		
											Details		Details				
ARTG 12	24/02/2022 20:40	24/02/2022 20:50	0:10:00	24/02/2022 20:50	24/02/2022 21:10	0:20:00	Power Supply Block H Entry Mati	Block H Entry	Ditemukan Modul Barrier mati, setelah dilakukan pengecekan ternyata Power Supply Mati dan tidak memberi Tegangan ke Modul Barrier	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Power Supply yang mati dengan yang sudah di repair	-
ARTG 12	12/02/2022 02:00	12/02/2022 02:00	0:00:00	12/02/2022 02:00	12/02/2022 02:30	0:30:00	Port FO Switch Phonic Contact Mati	E-room	Hasil Pemeriksaan, Penyebab Fault Spreader Laser ARTG12 terjadi karena Komunikasi FO antara Spreader dan Panel Trolley terputus diakibatkan Port FO Switch Phonic Contact Mati	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Mengganti Switch Phonic Contact dengan yang ada di E-room	-
Total Kerusakan			0:10:00	Total Perbaikan						2		0			0		

Medan, Februari 2022

Prepared by :

Acknowledge by :

BENNY SYAHPUTRA
Engineer Mechanical
PT. Prima Multi Peralatan

AUGUSTO DWIFA DANIEL
Spv. ABM Lapangan
PT. Prima Terminal Petikemas