

KODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				RINCIAN SPARE PART					TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Consumable Parts	Qt y	Spareparts	Part Number	Qt y		
											Details		Details				
ARTG 01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 02	10/01/2022 08:30	10/01/2022 08:35	0:05:00	10/01/2022 08:35	10/01/2022 09:05	0:30:00	Cable Locking Pin Short	Boogie	Indikasi Crane tidak mau gantry pada CMS timbul Fault Locking Pin setelah diperiksa Cable Locking Pin pada Boogie D Short, Lampu Indikator Limit Switch terus menyala	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Swap Locking Pin Boogie D Dari ARTG 10	-
	Total Kerusakan		0:05:00	Total Perbaikan		0:30:00				1		0			0		
ARTG 03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 05	17/01/2022 18:00	17/01/2022 18:20	0:20:00	17/01/2022 18:20	17/01/2022 19:00	0:40:00	Fan Motor Hoist Tripped	Hoist	-	1	-	-	Fan Motor Cable Rel (Rewinding)	-	1	dilakukan pemasangan kembali Fan Motor Cable Rel pada ARTG 05 dimana pada tanggal 15/01/2022 Fan Motor Cable rel artg 05 telah di swap / dipasangkan kembali ke artg 08	-
ARTG 05	22/01/2022 08:30	22/01/2022 09:00	0:30:00	22/01/2022 09:00	22/01/2022 09:30	0:30:00	Kamera Motex Spreader Mati	Spreader	Info dari Operator ARTG Camera Motex Sprader Mati setelah di cek balawasanya kamera rusak	1	-	-	Camrea Motex	MC 7090P-4-E	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Camera Motex yang mati dengan yang Baru	-
ARTG 05	20/01/2022 17:00	20/01/2022 17:15	0:15:00	20/01/2022 17:15	20/01/2022 22:00	4:45:00	Bracket Laser Spreader Bengkok	Spreader	Bracket Laser Sensor Spredaer ditemukan kondisi bengkok akibat benturan	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Memperbaiki Bracket Yang Bengkok dan dipasangkan Kembali.	-
	Total Kerusakan		1:05:00	Total Perbaikan		5:55:00				3		0			2		
ARTG 06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0		
ARTG 07	15/01/2022 14:00	15/01/2022 14:00	0:00:00	15/01/2022 14:00	15/01/2022 16:30	2:30:00	Bracket Laser Spreader dan Cover Bengkok	Spreader	Bracket Laser Sensor Spredaer dan Cover Laser Spreader sisi laut ditemukan kondisi bengkok / Penyet akibat benturan di sisi Mid Frame	2	-	-	Bracket Laser Spreader dan Cover Laser Spreader	-	2	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket Laser Spreader dan Cover Laser Spreader dengan yang Baru (Spare)	-
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		2:30:00				2		0			2		

KODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN					RINCIAN SPARE PART					TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
												Consumable Parts	Qt y	Spareparts	Part Number	Qt y		
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Details							
ARTG 08	09/01/2022 11:00	09/01/2022 11:10	0:10:00	09/01/2022 11:10	09/01/2022 12:10	1:00:00	Bracket dan Cover Laser Spreader Rusak / Penyot	Spreader	Bracket Laser Spreader dan Cover Laser Spreader sisi laut Rusak / Penyot akibat benturan di sisi Mid Frame	1	-	-	Bracket dan Cover Laser Sensor Sprader (Pabrikasi)	-	2	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket dan Cover Laser Sensor Spredaer yang rusak dengan yang baru	-	
ARTG 08	14/01/2022 19:40	14/01/2022 19:40	0:00:00	14/01/2022 19:40	14/01/2022 22:05	2:25:00	Fan Cable Reel Triped	Boogie	Fan Cable Rel mengalami Triped saat dioperasikan, setelah dilakukan pengecekan ternyata ada short antar kumparan dan pergerakan putaran fan berat / seret dan Terminal Motor Fan Cable Rel Patah	1	-	-	Fan Cable Rel (Rewinding)	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Fan Cable Rel	-	
ARTG 08	14/01/2022 23:30	15/01/2022 00:00	0:30:00	15/01/2022 00:00	15/01/2022 10:00	10:00:00	Fan Cable Rel Short	Boogie	Setelah dilakukan pemeriksaan Fan Cable Rel Short pada Fase dikarenakan kesalahan Wiring dari Terminal Supply ke Terminal Motor	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Swap Fan Cable Rel dari ARTG 05	-	
	Total Kerusakan		0:40:00	Total Perbaikan		13:25:00				3		0			3			
ARTG 09	02/01/2022 13:00	02/01/2022 13:00	0:00:00	02/01/2022 13:00	02/01/2022 15:00	2:00:00	Kamera Spreader tidak menampilkan Visual Gambar	Spreader	Ditemukan kamera sperader tidak menampilkan visual gambar dikarenakan FL Switch Z1-B23	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Swap FL Switch Z1-B23 dari ARTG 10	-	
ARTG 09	06/09/2022 13:30	06/09/2022 13:40	0:10:00	06/09/2022 13:40	06/09/2022 14:40	1:00:00	Bracket Laser Spreader bengkok	Spreader	Bracket Laser Sensor Spreader Rusak / Penyot akibat benturan di sisi Mid Frame	1	-	-	Bracket Laser Sensor Spreader (Pabrikasi)	-	1	Perbaikan dilakukan dengan mengganti Bracket Laser Sensor Spredaer yang bengkok dengan yang baru	-	
	Total Kerusakan		0:10:00	Total Perbaikan		3:00:00				2		0			1			
ARTG 10	01/01/2022 00:00	31/01/2022 23:59	743:59:00	31/01/2022 23:59	31/01/2022 23:59	0:00:00	Breakdown	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Menunggu Sparepart	
	Total Kerusakan		743:59:00	Total Perbaikan		0:00:00				1		0			0			
ARTG 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Total Kerusakan		0:00:00	Total Perbaikan		0:00:00				0		0			0			

KODE ALAT	WAKTU KERUSAKAN			WAKTU PELAKSANAAN PERBAIKAN KERUSAKAN			RINCIAN KERUSAKAN				RINCIAN SPARE PART					TEKNIS PERBAIKAN	KETERANGAN
											Consumable Parts	Qt y	Spareparts	Part Number	Qt y		
	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah Jam	Jenis Kerusakan	Section	Analisa Kerusakan	F. Kerusakan	Details						
ARTG 12	13/01/2022 02:30	13/01/2022 02:30	0:00:00	13/01/2022 02:30	13/01/2022 04:00	1:30:00	Antena GPS Short	Boogie	Antena GPS Autostering Short setelah dilakukan pemeriksaan kabel antena berjamur dan lembab	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Swap Antena GPS Autostering dari ARTG 10	-
ARTG 12	31/01/2022 09:00	31/01/2022 09:15	0:15:00	31/01/2022 09:15	31/01/2022 10:15	1:00:00	Hose Auto Greasing bocor	Spreader	Setelah dilakukan pemeriksaan terdapat Hose Auto Greasing Bocor pada Clamp	1	-	-	-	-	-	Perbaikan dilakukan dengan Swap Hose Auto Greasing dari ARTG 10	-
	Total Kerusakan		0:15:00	Total Perbaikan		2:30:00				2		0			0		

Medan, Januari 2022

Prepared by :

Acknowledge by :

**BENNY SYAHPUTRA**  
Engineer Mechanical  
PT. Prima Multi Peralatan

**AUGUSTO DWIFA DANIEL**  
Spv. ABM Lapangan  
PT. Prima Terminal Petikemas