


Induktion

Einleitung



Spannung wird erzeugt



magnetischer Fluss



$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{A}$$

- wenn Magnetfeld zunimmt, nimmt auch magnetischer Fluss zu \Rightarrow Spannung
- Spannung, wenn sich mag. Fluss ändert

Induktionsgesetz: $U_{\text{ind}} = -\dot{\Phi}(t) = -\dot{\Phi}$

U_{ind} über $F_L \rightarrow \vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$

$$W = F_L \cdot l = qvBl$$

$$U_{\text{ind}} = \frac{W}{q} = vBl$$

U_{ind} über Induktionsgesetz $\rightarrow A = (x_0 - vt)l$


$$\Phi(t) = B(x_0 - vt)l$$

$$U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt}(x_0 - vt)Bl = vBl$$

Lenz'sche Regel

Der Induktionsstrom ist so gerichtet, dass sein Magnetfeld der Flussänderung entgegenwirkt

Vorzeichen



$$\Delta A(t) = lvt \rightarrow A(t) = A_0 + lvt$$


$$\Phi(t) = B \cdot (A_0 + lvt)$$

$$U_{\text{ind}} = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} B(A_0 + lvt) = -Blv < 0$$

\leftarrow muss negativ sein,

da Strom in negative Richtung fließt (hier)

fliegender Ring




Funktion: Aluring magnetisiert und stößt sich dadurch ab

Lenz'sche Regel: Spule erzeugt Magnetfeld, dieses wird vom Eisen verstärkt. Im Ring wird ein Strom induziert. Strom wirkt entgegen, deshalb umgekehrtes Magnetfeld.

Wirbelstrom

Nutzen: Bremse, nicht erwünscht bei Motor (Wärme) → Eisenkerne werden unterteilt und isoliert.



es wird ein Strom in diesen Leiterschleifen induziert, da diese eine Flussänderung erfahren

$$U_{\text{ind}} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} B (A_0 + lv) = -Bv$$

$$I_{\text{ind}} = \frac{U_{\text{ind}}}{R} = + \frac{Bv}{R}$$

Lenzsche Regel: \vec{B}_{ind} zeigt entgegen \vec{B}

$$\vec{F}_B = l \vec{I} \times \vec{B}$$

↑ Kraft auf stromdurchflossene Leiter

$$\vec{F}_{\text{bremsend}} = l \vec{I} \times \vec{B} \quad \begin{matrix} I \perp B \\ = lIB \end{matrix}$$

$$= l \frac{lvB}{R} B = \frac{l^2 B^2 v}{R}$$

(Hier im Bsp. $2 \times \vec{F}_{\text{bremsend}}$)

Wieso Wirbelstrom?




Nutzen als Bremse: Keine Abnutzung und immer funktionsfähig, kann aber nicht bis 0 unterbremsen, da es für \vec{F}_B einen Strom braucht.

Wechselstrom 1

Generator

erzeugen von elektrischer Energie

$$\Phi_{\text{max}} = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \quad \vec{A} \parallel \vec{B}$$



$$\varphi(t) = \omega \cdot t$$

↑ weil Drehung ändert Winkel




$$\Phi(t) = AB \cos(\omega t)$$

$$U_{\text{ind}}(t) = -N \frac{d}{dt} (AB \cos(\omega t)) = NAB \sin(\omega t) \cdot \omega$$

$$\overset{\text{Maximum}}{U_0} = U_{\text{ind}}'(t) = NAB \omega$$

$$U(t) = U_0 \cdot \sin(\omega t)$$

Mittlere Leistung und Effektivwerte



$$\bar{P} = \frac{\Delta E}{\Delta T}$$

$$\Delta E = \int_0^T P(t) dt$$

$$= \frac{1}{T} \int_0^T P(t) dt = \frac{U_0 I_0}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t) dt = \frac{U_0 I_0}{2}$$


Integration $\sin^2(x)$:

$$\int \sin^2(x) dx = -\sin x \cdot \cos x + \int \underbrace{\cos^2 x}_{1 - \sin^2 x} dx = -\sin x \cdot \cos x + x + \int -\sin^2 x dx$$


$$\int \sin^2 x dx = -\frac{1}{2} \sin x \cos x + \frac{1}{2} x + C$$

$$\bar{P} = U_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}} \quad U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}} \quad I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Schüttellampe




Phasenverschiebung und Zeigerdiagramm




← Spannungen kann man addieren

Drehstrom




immer $\frac{1}{3}$ Periode verschoben




$$\vec{I}_1 + \vec{I}_2 + \vec{I}_3 = \vec{0}$$

$$\vec{U}_1 + \vec{U}_2 = 400V \leftarrow \text{bei unseren Steckdosen}$$



Sternschaltung

230V



Dreieckschaltung

400V

← Nutzen: Anfahren mit Stern (braucht weniger Strom) und dann wird auf Dreieck umgeschaltet

Käfigläufer: in Dreieck, dieser dreht sich

Gegenseitige Induktion & Selbstinduktion

Gegenseitige Induktion



$$\Phi = L_{12} I_1$$

Proportionalitätskonstante

$$U = - \frac{d\Phi}{dt} = -L_{12} \frac{dI_1}{dt}$$


$$[L_{12}] = \frac{Vs}{A} = H \text{ (Henry)}$$

Selbstinduktion

Strom fließt durch Leiter \rightarrow Magnetfeld entsteht \rightarrow Effekt auf Leiter

Stecker ziehen: plötzliche Änderung des Flusses = Änderung Magnetfeld, diesem wird entgegengewirkt

Transformator



\rightarrow je mehr Windungen, desto grössere Spannung

$$\vec{U}_1 = -N_1 A \frac{dB}{dt} \quad U_2 = -N_2 A \frac{dB}{dt}$$

\hookrightarrow Spannung verhält sich wie Wicklungszahl

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Hochspannungsleitung: höhere Spannung = weniger Strom = weniger Verlust

$$P = UI = RI^2$$

Wechselstrom 2

Spannung & Strom sind zueinander phasenverschoben im Kondensator

Wieso: Kondensator geladen (U ist max), aber es fließt kein Strom \Rightarrow Verschiebung um $\frac{\pi}{2}$

braucht komplexen Widerstand Z (Impedanz)

$$U_k(t) = U_0 e^{i\omega t} = U_0 \cos(\omega t) + U_0 \sin(\omega t) \cdot i$$

$$I_k(t) = I_0 e^{i(\omega t - \varphi)}$$

$$U = R \cdot I \text{ wird zu } U = Z \cdot I \Rightarrow U_0 e^{i\omega t} = Z \cdot I_0 e^{i(\omega t - \varphi)}$$

Komplexe Zahlen

$$i^2 = -1$$

$$z = x + yi$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\arg(z) = \varphi \Rightarrow \tan \varphi = \frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)}$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\text{Polarform: } z = r \cdot e^{i\varphi}$$

$$r = |z|$$

$$z = r \cdot e^{i\varphi} = r(\cos \varphi + \sin \varphi \cdot i)$$