



L7 - Brushed DC Motor



Review .


op-amp circuit - via loop shaping $L(s)$.

"Key Idea" to shape $L(s)$ $\rightarrow \left\{ \begin{matrix} G(s) \\ S(s) \\ T(s) \end{matrix} \right\} \rightarrow$ desired time-domain behaviors.



Brushed DC Motor





< Terminal variables >

elec: v, i

Mech: τ_e, ω


< Internal variables >

{ Rotor torque: τ ($\neq \tau_e$)
 Back emf: e

< Terminal Relation >

$$\begin{cases} \tau = K_t i \\ e = K_e \omega \end{cases}$$



"Transducer relation"



Lossless power converter.

$$P_{in} = e \dot{z} = (\cancel{K} \omega) \left(\frac{\tau}{\cancel{K}} \right) = \tau \omega$$

$$P_{out} = \tau \omega$$



< Equivalent Mechanical Model >


① Thevenin torque.

$$\tau_{th} = \frac{K}{Ls + R} \cdot v_0$$

② Thev impedance.

"Still" torque

$$Z_{th} = \frac{\tau}{\omega} = \left(\frac{K^2}{Ls + R} \right) = \left(\frac{\frac{K^2}{Ls} \cdot \frac{K^2}{R}}{\frac{K^2}{Ls} + \frac{K^2}{R}} \right) = \frac{K^2}{Ls} \parallel \frac{K^2}{R}$$



$$\begin{cases} Z_{th} = \frac{k}{Ls + R} \cdot v_0 \\ k_{th} = \frac{k^2}{L} \\ b_{th} = \frac{k^2}{R} \end{cases}$$


★ Apparent damping

$$Z_{th} = \frac{k^2}{Ls + R} \xrightarrow{\text{As } \omega \rightarrow 0}$$

$$\boxed{\frac{k^2}{R}}$$



A measure of goodness.

"Gradient" or "Stiffness"



• Apparent Stiffness $\frac{k^2}{L}$ No significant meaning.

$$\text{Bode } Z_m = \frac{k^2}{Ls + R} + \underline{J_s}$$



$$J = J_{rotor} + J_{load}$$


$$\tau_{th} = \frac{k}{Ls + R} v_o$$

$$\tau_2 = \frac{J_s}{Z_{th} + J_s} \tau_{th}$$


$$= \frac{J_s}{\frac{k^2}{Ls + R} + J_s} \cdot \frac{k}{Ls + R} v_o$$

$$= \frac{J_s \cdot K}{K^2 + J_s (Ls + R)}$$

$$= \frac{K}{Ls + R + \frac{K^2}{J_s}} \cdot v_0$$



$$\frac{z}{v_0} = \frac{\frac{K}{Ls+R}}{1 + K^2 \frac{1}{J_s (Ls+R)}} = \frac{K}{Ls+R + \frac{K^2}{J_s}}$$



$$P_{in} = v i$$

$$v = Ri + L \frac{di}{dt} + e$$

$$P_{out} = z \cdot w$$

$$P_{in} = \underbrace{R i^2}_{P_{loss}} + L \frac{d}{dt} i^2 + \underbrace{e i}_{P_{out} = z w}$$

P_{loss}

$P_{out} = z w$

$$L \frac{d}{dt} i^2 = \frac{d}{dt} \left(\underbrace{\frac{1}{2} L i^2}_{W_m} \right)$$

W_m

