



EEE 206 Machine Lab Term Project

Group: 05

Projects: DESIGN A 200VA 230/180V TRANSFORMER

Submission date: 10.09.14

Designed by:

1106125

1106126

1106127

1106128

1106129

1106130

080673

Windings turns calculations:

$$v = N \left(\frac{d\phi}{dt} \right)$$

For a sinusoidal flux $\phi = \phi_m \sin \omega t$

Then RMS value $V = 4.44 f \phi_m N$

$$\frac{\text{Volt}}{\text{turn}} = E_t = \frac{V}{N} = 4.44 \cdot f \cdot \phi_m = 4.44 \cdot f \cdot B_m \cdot A$$

- Here we choose $B_m = 1.2 \text{ tesla}$
- $f = 50$ defined by Bangladesh Power grid system
- $A = wt$ where w =limb width and t =thickness . Market available $w = 1.5 \text{ inch}$.
For minimum copper wire we choose $t = w = 1.5 \text{ inch}$.

$$A = wt = 1.5 \times 1.5 \times 2.54^2 \times 10^{-4} = 1.452 \times 10^{-3} \text{ m}^2$$

$$E_t = 4.44 \times 50 \times 1.2 \times 1.452 \times 10^{-3} = .3867 \text{ volt/turn}$$

$$\diamond N_p = \frac{V_p}{E_t} = 595 \text{ turns}$$

$$\diamond N_s = \frac{V_s}{E_t} = 465 \text{ turns}$$

Copper wire diameter calculation:

$$\diamond I_p = \frac{Q}{V_p} = \frac{200}{240} = .8333 \text{ A} \approx 1 \text{ A} .$$

So For 1A current American wire gauge (AWG) No =23 and diameter= .57mm

$$\diamond I_s = \frac{Q}{V_s} = 1.11 \text{ A} \approx 1.2 \text{ A} .$$

So for 1.2A Current AWG No=22 and diameter=.65m.

Core Loss:

Empirical equation for core loss:

$$W_c \text{ loss} = W_c \text{ density} \times L \times A \times 10^{-3} \text{ watts} .$$

$$\text{➤ } W_c \text{ density in } \text{mW/cm}^3 = 193 \times B_m^{2.01} \times (f \times 10^{-3})^{1.29} = 5.8396 .$$

$$\text{➤ } L = \text{Magnetic Path length} = 4.5 + 4.5 + (3 - 2 \times 0.75) \times 2 \\ = 12 \text{ inch} = 30.48 \text{ cm}$$

$$\text{➤ } A = 1.452 \times 10^{-3} \text{ m}^2 = 14.52 \text{ cm}^2$$

$$W_c \text{ loss} = 2.5844 \text{ watt}$$

Copper Loss:

$$\text{Core loss} = I_p^2 \times R_p + I_s^2 \times R_s$$

$$\text{➤ } R_p = \frac{\rho_c L_p}{A_p}$$

- $\rho_c = \text{specific resistance for copper} = 1.68 \times 10^{-8} \text{ } \Omega - \text{m}$
- $L_p = \text{Primary winding copper wire length}$
 $= 2(1.5 + 1.5) \text{ inch/turn} \times 595 \text{ turns}$

$$= 3570 \text{ inch} = 90.678 \text{ m}$$

- $A_p = \text{Cross section Area of primary coil} = 3.1416x \left(\frac{0.57}{2}\right)^2$
 $= .255 \text{ mm}^2 = 2.55 \times 10^{-7} \text{ m}^2$

$$\text{So Now } R_p = 5.974 \Omega$$

$$\text{➤ } R_s = \frac{\rho_c L_s}{A_s}$$

- $L_s = 2(1.5 + 1.5) \frac{\text{inch}}{\text{turn}} \times 465 \text{ turn} = 2790 \text{ inch} = 70.866 \text{ m}$

- $A_s = 3.1416x \left(\frac{.65}{2}\right)^2 = 3.3 \times 10^{-7} \text{ m}^2$

$$\text{So Now } R_s = 3.61 \Omega$$

$$\text{❖ } \text{Copper loss} = I_p^2 \times R_p + I_s^2 \times R_s = 8.596 \text{ watt.}$$

Voltage Regulation Calculation :

$$\text{Volatge regulation} = \frac{\frac{V_p}{a} - V_s}{V_s} \times 100\%$$

$$\text{➤ } a = \text{turns ratio} = \text{rated} \left(\frac{V_p}{V_s}\right) = 1.278$$

$$\text{➤ } \frac{V_p}{a} = V_s \angle 0^\circ + \{I_s \angle \cos^{-1}(\text{rated lag pf}) \times (R_{e,s} + jX_{e,s})\}$$

- $R_{e,s} = \frac{R_p}{a^2} + R_s = 7.268 \Omega$

- $X_p = 2\pi f \times N_p^2 \times P_{air} = .661 \Omega$

- $X_s = 2\pi f \times N_s^2 \times P_{air} = .404 \Omega$

- $X_{e,s} = \frac{X_p}{a^2} + X_s = 0.8088 \Omega$

- $\mu_{air} = 4\pi \times 10^{-7} \text{ henry/m}$

- $P_{air} = \mu_{air} \times \frac{A}{L} = 5.949 \times 10^{-9}$

- $\text{Rated load pf} = .98$

$$\text{So Now } \frac{V_p}{a} = 188.11 \text{ volt}$$

$$\text{And Volatge regulation} = 4.5\%$$

Efficiency Calculation:

$$\text{Total loss } W_{loss} = W_{core loss} + W_{copper loss} = 11.184 \text{ watt}$$

$$\text{so efficiency} = \left(100 - \frac{11.184}{200} \times 100\right)\% = 94.4\%$$