

MECHATRONIC SYSTEMS

ACTUATORS → SOLENOID, DC MOTORS, PNEUMATICS
 SENSORS → SWITCH, POT. METER, ACC. METER
 IN. SIGNAL → AMP., A/D, D/D
 OUT. SIGNAL → D/A, D/D, AMP., PWM, OP AMP.
 DIG. CONTROL ARCHI. → PLC, MICROCONT., LOGIC CIRC.
 GRAPHICAL DISP. → LED, LCD, DIG. DISP.

MAGNETIC CIRCUITS

MAG. INTENSITY

$$H = \frac{i}{2\pi r} \quad H = \frac{Ni}{2\pi r}$$

MAG. RELUCTANCE

$$R = \frac{l}{\mu A} \quad R = \frac{Ni}{\phi}$$

$$Hl = \phi R \quad R = \frac{l}{\mu_0 \mu_r A}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$$

TRANSFORMERS

IDEAL TRANSFORMERS

ZERO LEAKAGE FLUX
 NO RESIST. WINDINGS
 CORE W/ ∞ PERM.
 LOSSLESS MAG. CORE

$$\frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

OUTPUT POWER

$$P_{OUT} = V_{OUT} I_{OUT} \sqrt{3}$$

EFFICIENCY

$$\eta = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \% = \frac{P_{OUT}}{P_{OUT} + P_{LOSS}}$$

$$\eta = \frac{V_s I_s \cos \theta}{P_{CU} + P_{CORE} + V_s I_s \cos \theta}$$

EDDY CURRENT LOSS

$$W_h = K_h f (B_m)^{1.6}$$

$$W_e = K_e f^2 K_f^2 B_m^2$$

HYSTERESIS LOSS

$$W_h = \eta B_{max}^{1.6} f V$$

COPPER LOSS

$$W_{CU} = I_1^2 R_1 + I_2^2 R_2$$

OP AMPS

$$V_{OUT} = V_{IN}$$

$$V_{OUT} = -\frac{R_2}{R_1} V_{IN}$$


$$V_{OUT} = -\frac{1}{j\omega CR} V_{IN}$$

$$V_{OUT} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

$$V_{OUT} = V_{CC} \sin(V_{IN})$$

$$V_{OUT} = -\left(V_1 \frac{R_0}{R_1} + V_2 \frac{R_0}{R_2} + \dots + V_N \frac{R_0}{R_N}\right)$$

B-H SATURATION



$$\mu = \frac{\Delta B}{\Delta H} = \frac{B}{H} \quad \text{FLUX DENS. FIELD DENS.}$$

SOFT MAG.

HARD MAG.



ELECTRIC CIRC.

emf E
 current I
 resistance R
 conductivity σ
 $E = IR$
 $R = \frac{l}{\sigma A}$

MAGNETIC CIRC.

mmf F
 flux ϕ
 reluctance R
 permeability μ
 $F = \phi R$
 $R = \frac{l}{\mu A}$

CONVERSIONS

$$\text{rpm} \times \frac{\pi}{30} = \text{rads}^{-1}$$

$$\text{rads}^{-1} \times \frac{30}{\pi} = \text{rpm}$$

ELECTRIC HORSEPOWER

$$\text{hp} \times 746 = \text{W}$$

ELECTROMAGNETIC INDUCTION

FARADAY'S

$$\mathcal{E} = \frac{d\phi}{dt}$$

LENZ'S

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt}$$

N-TURNS

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\phi}{dt}$$

FLUX CHANGE

$$\mathcal{E} = -N \frac{\phi_2 - \phi_1}{t}$$

MOTORS

$$P_{OUT} = P_{IN} - P_{LOSS}$$

POWER INPUT ϕ = phase \angle

$$P_{IN} = V_{IN} I_{IN} \quad \text{DC MOTOR}$$

$$P_{IN} = V_{IN} I_{IN} \cos \phi \quad \text{1-PHASE}$$

$$P_{IN} = \sqrt{3} V_{IN} I_{IN} \cos \phi \quad \text{3-PHASE}$$

POWER OUTPUT

$$T_{OUT} = \omega_m T_m = \frac{2\pi N}{60} T_m$$

DC MOTORS

$$V = E_a + I_a R_a$$

MECH POWER

$$P = \tau \omega$$

POWER DELIVERED

$$P_d = E_b I_a$$

ELEC. CIRCUIT

$$V = L \frac{di_a}{dt} + R i_a + k_e \omega$$

$$\frac{E_a}{E_b} = \frac{\omega_a}{\omega_b} = \frac{N_a \text{ RPM}}{N_b}$$

FORCE IN MOTOR

$$F = BIL$$

FORCE ON A CHARGE

$$F = QE$$

HYSTERESIS LOSS

$$P_h = \oint B dh$$

EDDY CURRENT LOSS

$$P_e = \frac{\pi^2 B_m^2 f^2 t^2}{6\rho}$$

MOTOR TORQUE

$$\tau = K_m \phi i_a = k_t i_a$$

$$\tau = J \frac{d\omega}{dt} + B\omega$$

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

BACK EMF

$$E = K_a \phi \omega = k_e \omega$$

$$K_a = \frac{PZ}{2\pi a}$$

$$Z \Rightarrow \text{conductors}$$

$$P \Rightarrow \text{poles}$$

$$Z \Rightarrow \text{conductors}$$

DYNAMICS OF ELECTRIC MOTOR

ELECTRIC CIRCUIT

$$V = E_b + R_a i_a + L \frac{di_a}{dt}$$

$$DV_s = K_t \omega + I_a R_a$$

MECHANICAL EQ'N

$$\tau_m = \tau_i + B\omega + J \frac{d\omega}{dt}$$

BACK EMF

$$E_b = K \omega$$

$$E_b = K \phi \omega$$

TORQUE

$$\tau_m = K I_a$$

$$E_a I_a = \tau \omega_m$$

DC MOTOR SPEED CONTROL

TRANSFER FUNCTION

$$G(s) = K_f + \frac{K_1}{s} + K_0 s$$

$$u(t) = K_f e(t) + K_1 \int e(t) dt + K_0 \frac{de(t)}{dt}$$

$$u(t) = K_c \left[e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right]$$

$$V_{OUT} = -\frac{R}{1/j\omega C} V_{IN}$$

$$V_{OUT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} V_{IN}\right)$$

$$V_{OUT} = -\left(V_1 \frac{R_0}{R_1} + V_2 \frac{R_0}{R_2} + \dots + V_N \frac{R_0}{R_N}\right)$$

DIFF. EQUATIONS GOVERNING

DC MOTOR

ELECTRICAL

$$V = E_b + R_a I_a + L_a \frac{dI_a}{dt}$$

MECHANICAL

$$\tau_m = \tau_i + B\omega + J \frac{d\omega}{dt}$$

$$\tau_m = K I_a$$


STATE SPACE

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx + Du$$

$$u = \text{input}$$

$$x = \text{output}$$



INDUCTION MOTORS

ROTATING MAG. FIELD SPEED

$$n_{sync} = \frac{120 f_e}{p}$$

TORQUE FROM 2 MAG. FIELDS

$$\tau_{IND} = k B_r B_s$$

ROTOR FREQUENCY

$$f_r = \frac{P_n}{120}$$

$$f_r = s f_e$$

$$f_r = \frac{P(n_s - n_m)}{120}$$

$$= \frac{P s n_s}{120}$$

BLOCKED-ROTOR TEST

$$PF = \cos \theta = \frac{P_{IN}}{\sqrt{3} V_L I_L}$$


$$|Z_{LE}| = \frac{V_\phi}{I}$$

THEVENIN'S THEOREM

$$V_{TH} \approx V_\phi \frac{X_M}{X_1 + X_M} \quad R_{TH} \approx R_1 \left(\frac{X_M}{X_1 + X_M} \right)^2$$

$$\tau_{IND} = \frac{1}{\omega_s} \frac{3 V_{TH}^2 \left(\frac{R_2}{s} \right)}{\left(R_{TH} + \frac{R_2}{s} \right)^2 + (X_{TH} + X_2)^2}$$

POWER FLOW



SLIP

$$n_{SLIP} = n_{sync} - n_m$$

$$s = \frac{n_{sync} - n_m}{n_{sync}}$$

POWER RELATIONS

$$P_{IN} = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$$

$$P_{IN} = 3 V_{ph} I_{ph} \cos \theta$$

$$P_{SCL} = 3 I_1^2 R_1$$

$$P_{RCL} = 3 I_2^2 R_2$$

$$P_{AG} = P_{IN} - (P_{SCL} + P_{CORE}) = \frac{P_{RCL}}{s}$$

$$P_{CONV} = P_{AG} - P_{RCL} = \frac{P_{RCL}(1-s)}{s} = (1-s) P_{AG}$$

$$P_{OUT} = P_{CONV} - (P_{f,IN} + P_{STRAY})$$

$$\tau_{IND} = \frac{P_{CONV}}{\omega_m} = \frac{(1-s) P_{AG}}{(1-s) \omega_s}$$

MAX TORQUE

$$\tau_{MAX} = \frac{1}{2\omega} \left(\frac{3 V_{TH}^2}{R_{TH} + \sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}} \right)$$

$$s_{TMAX} = \frac{R_2}{\sqrt{R_{TH}^2 + (X_{TH} + X_2)^2}}$$

TORQUE

$$\tau_{LOAD} = \frac{P_{OUT}}{P_{IN}} \quad \omega_m = \frac{2\pi n_m}{60}$$

EQUIVALENT CIRCUIT



$$E_r = s E_{r0}$$

$$X_r = s X_{r0}$$

$$= \omega_r L_r$$

$$= 2\pi f_r L_r$$

$$I_r = \frac{E_{r0}}{R_2/s + jX_{R0}}$$



$$X_2 = a_{eff}^2 X_{R0}$$

$$R_2 = a_{eff}^2 R_2$$

$$I_2 = \frac{I_1}{a_{eff}}$$

$$E_1 = a_{eff} E_{r0}$$

$$a_{eff} = \frac{N_2}{N_1}$$

PNEUMATICS

GAS LAWS

$$PV = C$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2}$$

$$\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$$

Time Domain \rightarrow State Space

$$\frac{dI_a}{dt} = -\frac{R_a}{L_a} I_a - \frac{k_b \phi \omega}{L_a} + \frac{1}{L_a} V$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{k_t \phi}{J} I_a - \frac{B}{J} \omega - \frac{\tau_l}{J}$$

POWER TO DRIVE COMPRESSORS

$$KW = \frac{P_{IN} Q}{17.1} \left[\left(\frac{P_{IN}}{P_{OUT}} \right)^{0.286} - 1 \right]$$


SIZE OF AIR RESERVOIR

$$V_r = \frac{101 t (Q_r - Q_c)}{P_{max} - P_{min}} \sim \text{flow-consumption}$$

AIR PRESSURE LOSS


$$P_{LOSS} = \frac{C L Q^2}{3600 (CR) d^5} \quad C = \frac{0.1205}{d^{21}}$$

OPERATIONS ON BLOCKS



$$\begin{bmatrix} \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{R_a}{L_a} & -\frac{K_b \phi}{J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_a \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L_a} \\ 0 \end{bmatrix} V$$

$$y = C x + D u$$



HYDRAULICS

PRESSURE

$$P = \frac{F}{A}$$

PASCAL'S LAW

$$P = \frac{F_1}{A_1} = \frac{F_2}{A_2}$$

LIQUID FLOW RATE

$$Q = VA \quad \text{VELOC.} \times \text{AREA}$$

$$Q_1 = Q_2 \quad \text{CONTINUITY}$$

BERNOULLI'S EQ'N

$$\text{CONST.} = p + \frac{1}{2} \rho v^2 + \rho g y$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{2 g h \rho_m}{\rho_2 \left[\left(\frac{A_1}{A_2} \right)^2 - 1 \right]}}$$

CONVERSIONS

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ Nm}^{-2}$$

$$10 \text{ bar} = 10^6 \text{ Pa} = 1 \text{ MPa}$$