

QUEJA

Retraso en la reversa o patinaje debido a embrague o bandas quemadas

CAUSA

Un desgaste en la válvula de impulso en esta unidad puede causar el retraso de la reversa o patinaje, eventualmente quemando la banda de la reversa y/o el embrague directo.

CORRECCIÓN

Reemplace el ensamble de la válvula de impulso desgastada con el ensamble apropiado de la válvula de impulso Sonnax.

Kits de Válvula de Impulso de Reversa

63741-09K

1 Cubierta de Impulso
1 Válvula de Impulso

63741-12K

1 Resorte
1 Cubierta de Impulso
1 Válvula de Impulso

Nota: Ajusta Nissan, Infinity RE5R05A y Kia A5SR1/A5SR2.

Tambien Disponible

Válvula PR en Sobremedida y Ensamble de Impulso de Reversa


63741-01K

1 Válvula Reguladora de Presion (PR)
1 Resorte
1 Cubierta de Impulso
1 Válvula de Impulso



F-63741-TL

1 Rima
1 Pasador Guia
1 Adaptador de Rima




Características y Beneficios

- Coloque el repuesto, no herramientas especiales se necesitan.
- Las cubiertas de Sonnax son manufacturadas de aluminio altamente resistente al desgaste para aumentar su durabilidad.

Si usted necesita esto...

Haga una Prueba de Aire Húmedo (WAT) ó una Prueba de Aspiración en los lugares indicados si muestra fugas. La prueba de majado aspiración debe de tener un mínimo vacío de 18".



Prueba de Vacío =

Prueba de Aire Mojado =