

Quejas

Juego en la línea de la transmisión y ruidos al embragar

Causa

Desgaste severo de la carcaza en el área de contacto del engrane solar.

Corrección

Los separadores previenen el indeseable contacto entre el planetario de avance y el casco impulsor. El casco deberá tener la dimensión original en el área de contacto del engrane solar o central.

Part No. 36414-01K

5 Separadores de .044"

CALZA O SEPARADOR PARA CASCO IMPULSOR



RESUMEN POR PARTE DE SONNAX.

Vehículos con transmisiones C6 a menudo tienen desgastes en el área de contacto con el engrane solar. Este desgaste permite que el planetario de avance tope en el interior del casco impulsor lo cual resulta en ruido y juego en la línea impulsora. Los cascos impulsores en buen estado casi no existen y los nuevos son muy costosos.

Sonnax ha desarrollado el separador 36414-01K que permite al casco impulsor recuperar su dimensión original en el área de contacto con el engrane solar. El separador tiene .044" de espesor y viene en paquetes de 5 piezas. Estos separadores previenen el roce entre el planetario de avance y el casco impulsor, una buena manera de salvar valiosos cascos impulsores.

