

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

- Otomatik mesafe ayarı ACC fonksiyon dışı.
- Gösterge paneli biriminde aşağıdaki bildirim gösterilir: "ACC mevcut değil. Bkz. araç belgeleri".

### Atölye tespiti:

- ACC kontrol ünitesinde (teşhis adresi 0013) aşağıdaki vaka bellek kaydı kayıtlıdır:
  - C110300 - ACC sensör ayarında sapma.

ACC radar sensör ayarı gerçekleştirilemiyor.

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2050355/4	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none"><li>Başlık bilgileri</li><li>Önlem</li></ul>

**NOT**

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

## Teknik açıklama

Hafif bir önden çarpışma sebebiyle sensör muhtemelen kaydı veya yuvasından oynadı ve bu sebeple ölçümleri kalibrasyon aralığının dışında veriyor.

## Seri uygulama

---

## Önlem

Bir müşteri şikayeti olduğunda ve farklılığın teyit edilmesinden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:

<b>NOT</b>
Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.

### LEON (5F), LEON (KL), CUPRA LEON (KU), CUPRA FORMENTOR (KM) modelleri:

- Radar sensörün sağlam oturduğundan emin olun.
- Tamponda küçük bir şekil bozukluğu sensöre manuel olarak sabitleme dahilindeki çıkış pozisyonuna geri getirebilir. Çoğu durumda bu adım sonrasında ayar gerçekleştirilebilir. Radar sensörü çok büyük bir eğim gösteriyorsa, tampon çok fazla şekil bozukluğu göstermiştir ve değiştirilmelidir.

### IBIZA (KJ1), ARONA (KJ7) modelleri:

- Ön tampon ızgarası muhtemelen bir şekil bozukluğuna sahip veya ızgaradaki radar sensör pozisyonu kayık.



NOT

**Bu şikayet, garanti hizmetleri kapsamında değildir.** Sorunun meydana geldiği tarih, gün, saat ve kilometre bilgisi, vaka bellek kaydından okunabilir.

?:These documents are exclusively for internal use.