

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Atölye tespiti:

- Bir teslimat kontrolü/onarım vb. kapsamında veri yolu arıza teşhis arayüzünde (arıza teşhis adresi: 0019) aşağıdaki (kalıcı/geçici) vaka bellek kayıtları tespit ediliyor/okunuyor:
 - C12D587 – Sürücü asistan sistemleri kontrol ünitesi- Eksik mesaj. Semptom: 8389392
 - U17A000 – Arıza teşhis filtresi etkinleştirilmedi. Semptom: 8417280
 - U11C100 – Ethernet veri yolu dalı 7 elektrik arızası. Semptom: 1048999
 - U123200 - Ethernet - Veri yolu dalı 7 iletişim yok Semptom: 1049262
 - B163002 – Tahmini güzergah verileri sinyal hatası. Semptom: 8450314
 - U010100 - Şanzıman kontrol ünitesi iletişim yok. Semptom: 2166903
 - U105400 – Bilgi elektroniği kontrol ünitesi 1'de iletişim yok. Semptom: 2175091
 - U11C100 – Ethernet veri yolu dalı 4 elektrik arızası. Semptom: 1048996
 - U122F00 – Ethernet veri yolu dalı 4 iletişim yok. Semptom: 1049252
 - U164200 – Ethernet acil çağrı modülü iletişimi yok. Semptom: 2502759
 - U164500 – Bilgi elektroniği kontrol ünitesi 1'de iletişim yok. Semptom: 2498675
 - U182A00 – 48-V akü iletişim yok. Semptom: 8458229
 - P1D9C00 – DC-DC transformatörü maksimum güç çok düşük. Semptom: 8397072
 - P1F4E00 – 48-V akü çalışma durumu sinyali tutarsız. Semptom: 8454400
 - P1F5100 – 48-V akü acil rezerv sinyali tutarsız. Semptom: 8458231
 - P1F5500 – 48-V akü şarj seviyesi çok düşük. Semptom: 8458227

Dokümana ait geçmiş veriler:

| İşlem No./Revizyon numarası: | Değişiklik tipi: |
|---|---|
| 2073751/4 | Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriAtölye tespiti |
| <div><div><div>NOT</div></div><div>Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.</div></div> | |

Teknik açıklama

| |
|--|
| <div><div><div>NOT</div></div><div>Kontrol ünitelerinde kayıtlı vaka bellek kayıtları yok sayılabilir/ silinebilir. Öncesinde arıza teşhis raporunu eksiksiz şekilde çevrim içi gönderiniz. Kontrol ünitelerindeki ilgili vaka bellek kayıtları işlevlerine veya elektrik sistemlerinin çalışmasına bir etkisi yoktur. Fonksiyon ile ilgili bir fonksiyon kısıtlaması/ müşteri şikayeti mevcut değildir ve araç müşteriye teslim edilebilir.</div></div> |
|--|

Seri uygulama

Veri yolu arıza teşhis arayüzü için yazılım çözümü.

Önlem

! NOT

Onarımı durdurun. Herhangi bir onarım önlemi gerçekleştirmeyin.

Faturalandırma Bilgileri

! NOT

Bu nedenle parçaların onarımı veya değişimi önerilmez ve bu tarz bir uygulama talimata aykırı olarak kabul edilecektir.

?:These documents are exclusively for internal use.