

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

- - -

### Atölye tespiti:

Bir teslimat kontrolü/bakımı/onarımı (vb.) sırasında, aşağıdaki vaka girişleri (kalıcı veya geçici olarak) kaydedilir:

#### Acil çağrı modülü ve iletişim ünitesi kontrol ünitesinde (arıza teşhis 0075):

- U14FE00 – Yerleşik iletişim güvenlik imzası kontrol başarısız.
- Semptom: 1375744
- Durum: Pasif/Geçici

#### Şanzıman/iletişim modülü kontrol ünitesi (arıza teşhis adresi 8107):

- U303500 – Kimlik doğrulama iletişimini izleme Geçersiz sinyal.
- Semptom: 1375744
- Durum: Aktif/kalıcı veya Pasif/geçici
- 
- U303600 – Kimlik doğrulama iletişimini izleme Yanlış sinyal.
- Semptom: 1375488
- Durum: Pasif/Geçici

### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2075764/1	İlk yayın.
<div><div><div>NOT</div></div><div>Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.</div></div>	

### Teknik açıklama

<div><div><div>NOT</div></div><div>Araç fonksiyonlarıyla ilgili olarak müşteri tarafından herhangi bir talepte bulunulmaması durumunda kontrol ünitelerinde kaydedilen vaka belleği girişleri göz ardı edilebilir/silinebilir. Bu durumda, kontrol ünitesi vaka belleklerindeki girişler araç fonksiyonlarını veya diğer elektrik sistemlerini etkilemez. İşlem, herhangi bir fonksiyonel sınırlama veya müşteri talebi içermez ve araç müşteriye teslim edilebilir.</div></div>
--

#### Referanslar:

Referans	Yazılım sürümü	Donanım versiyonu
1EA.035.741.L	0522	H04
14A.035.284.A	0554	H11

## Seri uygulama

---

## Önlem

---

## Faturalandırma Bilgileri



NOT

Herhangi bir parça onarım veya değişimi bu bağlamda tavsiye edilmez ve gerekçesiz değişim olarak değerlendirilebilir.

## OP notları

---

?:These documents are exclusively for internal use.