

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

- Motor bazen marş basmıyor.

### Atölye tespiti:

- Şikayete konu olan semptom zor tespit edilebilir.

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2074282/1	İlk yayın
<strong>NOT</strong> Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

## Teknik açıklama

Veri yolu arıza teşhis ara yüz kontrol ünitesinde yazılım güncellemesi sorunları (Gateway, arıza teşhis adresi: 0019).

## Seri uygulama

---

## Önem

<strong>NOT</strong> Onarımı durdurun. Herhangi bir onarım önemi gerçekleştirmeyin. <ul style="list-style-type: none"><li>Gateway kontrol ünitesi için yeni yazılım versiyonu halihazırda hazırlık aşamasında.</li><li>Çözüm hazır olur olmaz bilgilendirileceksiniz.</li><li>Herhangi bir DISS bildiriminin yapılmasına gerek yoktur.</li></ul>
---

### Aracı çalıştırmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

- Aracı dışarıdan uzaktan kumanda ile tamamen kilitleyin (camlar ve kapılar).
- Minimum 15 dakika beklenmelidir.
- Aracı açın.
- Marş düğmesine bir kez basın (Term. 15 etkinleştirilir).
- Fren pedalını basılı tutun.
- Marş düğmesine tekrardan bir kez basın (motor çalıştırılır).

## Faturalandırma Bilgileri

<strong>NOT</strong> Bu nedenle parçaların onarımı veya değişimi önerilmez ve bu tarz bir uygulama talimata aykırı olarak kabul edilecektir.
---