

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Bir veya birden fazla amortisör yağı bir kaplama gösteriyor

Teknik açıklama

Amortisörün piston çubuğu üzerinde hafif bir film önlenemiyor ,fitilin yağlanması gerekiyor .

Amortisörün piston çubuğu üzerinde ya da amortisör borusunun üzerinde hafif bir film teknik yapıya denktir.

Garanti kapsamı mantığı çerçevesinde eksiklik söz konusu değildir!

Seri uygulama

Önlem

Bu bilgiler size bir amortisörün sızdırır veya sızdırmaz olduğu hakkında karar vermenize yardımcı olmalıdır.

- Yalnız kuru ve temiz bir araç değerlendirilmelidir.
- Yağ tabakasının diğer yapı parçalarından (örn. hidrolik hat) kaynaklandığından emin olunmalıdır!

Sızdıran amortisör:

- Borudan aşağı süzülen ıslak bir yağ tabakası (bakın resim 1 ve 2) sızdıran amortisörü işaret eder.
- Sızdıran amortisörün atölye el kitaplarına göre değiştirilmesi gerekir.



Resim 1: Örneğin amortisör sızdırıyor



Resim 2: Örneğin amortisör sızdırıyor

Yağ tabakalı /yağ izli amortisör :

- Amortisör borusu üzerinde hafif kurumuş yağ tabakası veya yağ izleri (bakın resim 3 ve 4) sızdıran bir amortisöre yönelik bir işaret değildir!
- Nedenleri montajda amortisörün dolumundan kaynaklanan atıklar veya sızdırmazlık alanındaki hafif terleme olabilir.



Resim 3: Örneğin amortisörde sızıntı yok



Resim 4: Örneğin amortisörde sızıntı yok

Fiyatlandırma uyarılar

Amortisörün/amortisörlerin değiştirilmesi ve garanti kapsamı dahilinde işlem yapılması mümkün değildir!

Dikkate alınmaması halinde masrafların faturaları iade edilecektir.