

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

NOT

Bu TPI, YV sistemleri (yüksek gerilim) ve lityum iyon bataryalar ile ilgili sorunlar için geçerli değildir. Bu bataryalar PHEV (Plugin Hibrit Elektrikli Araçlar) veya EV (Elektrikli Araçlar) teknolojisine sahip araçlarda bulunur.

- Bunun dışında, bu TPI uygulanmadan önce, müşteri memnuniyetini korumak ve ideal bir onarım süreci sağlamak için yukarıda belirtilen teknolojilere sahip araçlara özel yayınlanan bültenler (örn. TPI: 2069936/*, 2069723/*) öncelikli olarak uygulanmalıdır.

Müşteri şikayeti:

- Marş motoru çalışmıyor.
- Gösterge panelinde çok düşük bir gerilim gösteriliyor.

Atölye tespiti:

- Batarya gerilimi çok düşük olduğu için marş motoru çalışmıyor.
- Batarya boşalmış.
- Batarya, yıpranma sınırına zamanından önce ulaşmıştır, örneğin batarya bakım programının yapılmamasından dolayı.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2014116/37	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Faturalandırma bilgileri

NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Bayi ağında değiştirilen ve fonksiyon kontrolü için gönderilen parçaların analizlerinde, bataryaların büyük oranda iyi durumda olduğu ve gereksiz yere atölye tarafından değiştirildiği tespit edilmiştir.

Olası nedenler şunlardır:

- Müşteriden kaynaklanıyor olabilir (kontağın açık bırakılması, ışığın açık bırakılması, kısa sürüş mesafeleri, uzun park süreleri vs.)
- Teşhir ve stokta bekleyen araçlarda batarya bakım programlarının talimatlarına göre şarj edilmemiştir ya da şarjı eksik uygulanmıştır.
- Teşhir araçlarında harici gerilim beslemesi yok. Referans: Derhal bir batarya şarj cihazına bağlanmalıdır. Şarj akımı minimum 30 A. Teşhir araçlarında minimum 12,5 V gerilim sağlanmalıdır.
- Batarya kontrolü doğru şekilde uygulanamadı. Batarya durumunun tümüyle ve düzgün bir şekilde kontrolü uygulanamadı.
- Aracın yüksek durgun akım nedeniyle meydana gelen sorunlar.
- Dahili bir sapma nedeniyle boşalmış batarya.

Seri uygulama

- Bataryanın durgun gerilimi olmasına bağlı olarak oluşan farklılığın giderilmesi ve araç teslimatında ideal kalitenin sağlanması amacıyla alınacak çeşitli önlemlerin hayata geçirilmesi.
- Stokta bekleyen araçlar için bakım programının uygulanması için gerekli bilgiler.
- Teşhir araçlarında yapılacaklar ile ilgili gerekli bilgiler.

- Garanti kapsamında deęiřtirilen tm bataryaları geri gnderme ykmllę.
- Talep edilmesi halinde garanti sresi ierisinde deęiřtirilen bataryaların geri gnderme zorunluluęu.

nlem

Mřteri řikayetinde ltfen řu kontrol srecini uygulayın:

! NOT

Sreleri uygun řekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını ęrenmek iin SEAT Atlye El Kitabını dikkate alın.

Bataryanın durumunu etkileyebilecek deřarj durumlarının engellenmesi gerekir. Bir aracın, SEAT Yetkili Servisinde bulunduęu srede aracın eksiksiz řekilde bakımı yapılmalıdır.

Bataryaların bakım ve kontrolyle ilgili tm talimatlar SEAT atlye el kitapları "Elektrik sistemi" ve batarya test cihazı kullanım kılavuzunda ASE44704200000 (VAS 6161) bulunabilir.

Teřhir ve stokta bekleyen araçlarda bakım programının uygulamalarında bu talimatlara dikkat edin. SEAT atlye el kitapları – bakım tabloları – teřhir ve stokta bekleyen araçlarda servis.

Teřhir araçlarında bayinin řarj doęru řekilde kullanması ve bataryanın ideal durumunu koruması iin SEAT tarafından izin verilen bir řarj cihazını kullanması gerekir.

BATARYA DURUMUNUN ATLYEDE DEęERLENDİRİLMESİ VE ARIZA TEřHİSİ İİN TALİMATLAR

nceki adımlar:

- Bataryanın takılı bir tketicisi veya sonradan takılan bir dzenek nedeniyle deřarj olup olmadığını kontrol edin.
- Vaka belleęini okuyun ve sonucu kaydedin.
- Bataryanın tm kısaalarının ve kaportadaki řasi hattının doęru bir řekilde takıldığından emin olun.
- Batarya asit seviyesini (ALI, Acid Level Indicator); nceden „Kontrol gz“ ile kontrol edin; bakınız ek : "cont_visual_bateria".

! NOT

Yatay duran bataryada asit seviyesini kontrol edin.

! NEMLİ

Renksiz veya sarı renkli "ALI"ye (sihirli gz) sahip bataryaları ne kontrol ne de řarj edin! Bataryanın kontrol ve řarj edilmesi sırasında patlama tehlikesi sz konusu olduęu iin marř yardımı almayın. Bu bataryaların deęiřtirilmesi gerekir.

! NOT

Tedariki, terminal ucuna ve terminal u burcu ile kapak arasındaki geiře korozyon koruması olarak mikro yaę uyguluyor (bkz. Resim 1). Bu bataryalar sorunsuzdur ve deęiřtirilmemelidir.



Resim 1: Tedarikçi tarafından uygulanan mikro yağın örnek görünümü (Terminal ucunda ve terminal uç burcu ile kapak arasındaki geçişte korozyon koruması).

Aşağıda kodu verilen batarya test cihazı hakkında önemli bilgiler ASE44704200000 (VAS 6161):

Uygulanan ölçümün geçerli olarak değerlendirilebilmesi amacıyla, aşağıdaki açıklamalar mutlaka yerine getirilmelidir:

Test cihazı, Firmware'e ait son güncelleme sürümüne sahip olmalıdır. Bakınız resim 1.

Kontrolün uygulanmasına ilişkin fonksiyon adı: "ORJ. VW-BATARYA TESTİ".

İhtiyaç halinde, test cihazına ait fonksiyon el kitabı bilgi amaçlı kullanılmalıdır.

VAS 6161

V1.07 RDW — **A**

VW AG ORIGINAL

VDS TSC
BRANDGEHÄGE 8
WOLFSBURG D
38444

BETRIEBS NR.
146-25208

26/03/2019 — **B**
11:33

ORIG. VW-BATT. TEST — **C**

BATTERIE GUT — **D**

SPANNUNG 12.57V
MESSWERT 528 A(DIN)

NENNWERT 420 A(DIN)
TEMPERATUR 20°C

BATT. STANDORT AUSSERH. FAHRZEUG — **E**
TEST POSITION BATTERIEPOL
BATTERIETYP EFB / EFB+

BARCODE
205# STA 915 105 B #0704209
#322129818#01061822*205 VA06161
1RLI#

Resim 2: Bir batarya kontrol belgesine ait örnek görünüm.

Resim 2'ye dair açıklamalar:

A: Bu belgenin yayınlanması sırasında kontrol cihazına ait güncel Firmware sürümü. Şüpheli durumda batarya test cihazına ait en yeni Firmware sürümü **VAS 6161** Lütfen yetkili distribütörle temas kurun.

B: Kontrol tarihi, bunun doğruluğundan emin olunmalıdır.

C: Kullanılan batarya kontrolü fonksiyonu.

D: Tespit edilen batarya durumu.

E: Batarya bilgisi, bunun kontrol edilen bataryaya ait özelliklerle uyduğundan emin olunmalıdır.

Batarya test cihazı ASE44704200000 (VAS 6161) ayarları ölçümden önce ayarlanması (ayrıntılı bilgileri SEAT atölye el kitabında şu dizinde bulabilirsiniz: Atölye el kitabı->Elektrik sistemi->Elektrik sistemi: Genel bilgiler-> 27 Marş motoru, GRA akım beslemesi-> Batarya kontrolü->Yazıcı batarya test cihazı VAS 6161).

Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alın: Kontrol kışkıncını sökmeden önce batarya test cihazının açma ve kapama şalteri ile kapatılması gerekir.

Uygulanacak ölçümler:

"instruc_comp_bateria" ekini uygulanacak işlem için örnek olarak kullanın.

Lütfen aşağıdaki hususları dikkate alın: Bataryanın **değiştirilmesine**, şarj işleminden ve marka tarafından önerilen kontrollerin uygulanmasından sonra, eğer atölyede batarya test cihazı ASE44704200000 (VAS 6161) ile bataryada dahili bir sorun tespit edilmesi halinde izin verilir.

NOT

Kullanıcının dikkatine: Batarya test cihazı ASE44704200000 (VAS 6161) kontrol protokolü baskısı şu verileri içerir: Kontrol cihazında batarya tipine göre ayarlanan ölçüm alanı, şarj kontrolü sırasında batarya gerilimi. Araç verileri ve tarihi kullanıcı tarafından atölyede doldurulmalıdır. Verilerin örtüşmesi gerekir.

- Atölyede arıza teşhis sırasında bir sapmadan mutlaka kaçınılması gerekir:

Batarya, SEAT tarafından onaylanan şarj cihazı takılı olduğu halde şarj edilemiyor.	Pens kenarlarının teması iyi değil.	Güvenli bir şekilde temas etmesini sağlayın ve kısıkaçlarda kir/pas olmamasına dikkat edin.
	Şarj cihazı doğru şekilde ayarlanmamıştır.	Ayarları kullanım kılavuzuna göre yapın.
	Farklılıklara sahip şarj cihazı.	Şarj akımını bir amper ölçüm cihazı ile ölçün.
VAS 6161 ile yapılan kontrol sonucu bataryanın gerçek durumu ile uyuşmuyor.	DIN'e göre batarya test cihazındaki soğuk kontrol akımının, batarya kapasitesinin ayarı normal değil.	Soğuk kontrol akımını, batarya kapasitesini DIN'e göre batarya test cihazında doğru şekilde ayarlayın (ölçüm alanını batarya tipine göre ayarlayın).
	Kısıkaçlardaki bakır köprüler kırılmış ⇒ bakınız resim 3.	Kabloları kısıkaçlarla değiştirin.
	Etkilenen temas, temas alanı inceltildi ⇒ bakınız resim 4.	Pens kenarlarını temizleyin ya da değiştirin.
	Bakır boş alanları çatlamış ⇒ bakınız resim 5.	Kısıkaçlarla hattı değiştirin.



Resim 3



Resim 4



Resim 5

Ardından durağan konumda bir tüketim ölçümü yapın. Bu işlem için ekteki dokümanı "Durağan konumda tüketim ölçümü" dikkate alın.

NOT

Deşarj olma sebebinin, araçta aşağıdaki şekilde denetlenmesi gerekir:

– Rehberli Arıza Arama (RAA)

- veya
- Ampermetre/Multimetre (bir RAA yapmak mümkün değilse).
- Lütfen batarya kontrol formunun ve durgun akım ve şarj akımı için kontrol değerlerini içeren online arıza teşhis protokolünün DISS'e eklenmesi gerektiğini unutmayın.

Faturalandırma Bilgileri

Çalıştırma bataryalarının analizi, kontrol edilen ve bozuk olarak garanti kapsamında değiştirilen bataryaların kontrollerinde yüksek oranlarda bataryanın sadece deşarj olduğu ve bu bataryaların yeniden şarj edilmesi halinde herhangi bir kalite farklılığı olmaksızın kullanabildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle bir batarya değişiminden önce batarya test cihazı ASE44704200000 (VAS 6161) ile katı bir kontrol gereklidir ve batarya "Alınacak Önlemler" altında verilen talimatlara uyularak şarj edilmelidir.

Bir şikayet olması halinde SEAT yetkili servisinde değiştirilen tüm parçaların gönderilmesi süreci için gerekli tüm belgelerin bulunması gerekir.

Garanti sözleşmesine ek olarak bataryanın kontrolünde mevcut tüm verilerin ve değerlerin eklenmesi gerekir (komple VAS teşhis protokolü, ekteki batarya kontrol formunun doldurulması ve şarj sürecinden önce ve sonra batarya test cihazının ASE44704200000 (VAS 6161) orijinal çıktıların eklenmesi).



Resim 6: VAS6161 ekranının örnek görünümü.

Bataryanın şarj edilmesinden veya değiştirilmesinden sonra garanti kapsamında yürütülen çalışmaların geçerli kılınabilmesi için doldurulmuş batarya kontrol formu (bu yayının eki) ve şarj işleminden önce ve sonra batarya test cihazından alınan orijinal çıktılar gönderilmelidir.

Bu belgelerin eksik olması halinde (gönderilmediği için) ya da doğru doldurulmaması halinde veya SEAT yetkili servisinin ilgili önlemleri doğru bir şekilde uygulamadığı kontrollerde anlaşıldığında, garanti başvurusu reddedilebilir.

Garanti kapsamında değiştirilen bataryaların geçerli koşullarda saklanması ve işleme tabii tutulması gerekir. **İlgili batarya analizinin gerekli olduğu durumlarda**, ilgili bataryayı batarya kontrol formu ile birlikte göndermeniz istenir.

Bataryanın gönderilmesinden önce mutlaka şunlara dikkat edilmelidir:

- Bataryanın gövdesinde herhangi bir farklılık yoktur.
- Batarya, alkalik veya asit gibi tehlikeli durumlara işaret etmiyor.

Bu koşullardan biri yerine getirilmediği takdirde, parça gönderilmemelidir. Bu gibi bir durumda ilgili bataryanın belgeleriyle birlikte gönderilmesi gerekir. Bataryanın neden gönderilemeyeceği belirtilmelidir.

Olası bir şikayet halinde uygulanan çalışmalar aşağıdaki şekilde işleme tabi tutulmalıdır:

Eğer uygulanan kontrollerde belirli bir kısmın elektrik tüketicisinden kaynaklandığı tespit edilirse, parçanın şu şekilde kodlanması gerekir:

MH no./Hasar türü/Üretici: ... / ... / ...

Şarj edilebilecek ve araçta bataryanın deşarjına neden olabilecek herhangi bir teknik sapma belirlenmeyen bataryalar için geçerlidir (parça değişimi olmadan):

MH no./Hasar türü/Üretici: 0629 / 0055 / ...

Asit lekelerine sahip bataryalar için geçerlidir (parça değişimi ile):

MH no./Hasar türü/Üretici: 2706 / 0050 / ...

Düşük asit seviyesine sahip bataryalar için geçerlidir. Kontrol gözü beyaz veya açık sarı bir renk gösteriyor ve bataryada herhangi bir etkilenme veya sızdırma tespit edilmiyor (parça değişimi):



Resim 7: Şeffaf veya açık sarı renge sahip kontrol gözünün görünümü.

MH no./Hasar türü/Üretici: 2706 / 0046 / ...

Şarj edilebilen bataryalar için geçerli değildir (parça değişimi ile):

MH no./Hasar türü/Üretici: 2706 / 0040 / ...

Bir sorun nedeniyle batarya değişiminin faturalandırılması, aşağıdaki durumlarda reddedilebilir veya garanti hizmetleri sözleşmesinin iptaline neden olabilir: Stokta bulunan araçlar için bakım programının uygulanmaması, teşhir araçlarında batarya şarj cihazının sürekli olarak kilitlenmemesi gibi durumlarda.

NOT

Üretici tarafından garanti hizmetlerinin daha kolay işleme alınması için TPI numarasının (işlem numarası) belirtilmesi gerekir. DISS/ SAGA bağlantısı olan pazarlarda TPI numarası otomatik olarak DISS sisteminden devralınır. DISS/ SAGA bağlantısı bulunmayan pazarlarda "HST işlem numarası" alanı TPI numarası ile manuel olarak doldurulmalıdır.

NOT

Alternatörün yetersiz şarj akımından veya tüketimden oluşan şikayet bataryadan kaynaklanmıyorsa onarım, parçalar ve kontrol çalışmaları soruna neden olan yapı parçası üzerinden faturalandırılmalıdır (MH Numarası).

Batarya testi arıza teşhisi:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 01 50	Batarya modülü	10 1)

Bataryanın şarj edilmesi:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 89 50	Bataryanın şarj edilmesi	10 1)

Bataryanın değiştirilmesi:

ALTEA TOLEDO (5P*), LEON (1P*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)

27 06 55 50	Bataryanın deęiřtirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sklmesi ve takılması İřçilik kodu Start-Stop sistemine sahip OLMAYAN araçlar için geçerlidir	30 1)
27 06 19 05	Bataryanın sklmesi ve takılması İřçilik kodu Start-Stop sistemine sahip OLAN araçlar için geçerlidir	30 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin saęlanması Not: Arıza teřhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol nitesi adaptasyonu. Not: Sadece ařaęıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleęinin silinmesi. Not: Sadece ařaęıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	10 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleęinin silinmesi. Not: Sadece ařaęıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen sreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri zerinden iřlem yapılması durumunda iřlemi kolaylařtıracaęı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen sre, dięer pozisyonlarla birlikte anlařılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline gre kullanılabilir olan iřçilik kodları kullanılmalıdır.

LEON (5F*) için geçerlidir:

İřçilik kodu no.	İřçilik kodu aıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın deęiřtirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sklmesi ve takılması	40 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin saęlanması Not: Arıza teřhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol nitesi adaptasyonu. Not: Sadece ařaęıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleęinin silinmesi. Not:	10 1) 3)

	Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

LEON (KL*) ve CUPRA LEON (KU*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	40 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1) 2)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi adaptasyonu. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	10 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Araç modeline göre ElsaPro'daki işçilik kataloğunda kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

CUPRA FORMENTOR (KM7*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	40 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not:	10 1) 2)

	Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi adaptasyonu. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	10 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracak için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Araç modeline göre ElsaPro'daki işçilik kataloğunda kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

ATECA (KH7*), (KHP*)ve CUPRA ATECA (KBP*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	40 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	10 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracak için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

IBIZA (6J) (bagajda batarya) için geçerli:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 02	Bataryanın sökülmesi ve takılması	40 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6 / 7L8	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6 / 7L8	10 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

Sadece IBIZA ve ST (6J*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	30 1)
27 06 19 28	Bataryanın (Bifuel) sökülmesi ve takılması Not: Sadece IBIZA ve ST (6J) için geçerlidir	30 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6 / 7L8	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not:	10 1) 3)

	Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6 / 7L8	
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

Sadece IBIZA ve ST (6P*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	30 1)
27 06 19 25	Bataryanın sökülmesi ve takılması (Bagaj bölmesi bataryası CUPRA)	40 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya alt kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6 / 7L8	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6 / 7L8	10 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

IBIZA, ARONA (KJ*) için geçerli:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	50 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması	10 1)

	Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	10 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

TARRACO (KN2*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	40 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1) 2)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	10 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Araç modeline göre ElsaPro'daki işçilik kataloğunda kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

Mii (KF*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	40 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 4)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	10 1) 4)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 4)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç donanımına bağlı olarak işçilik sürelerinin yer aldığı katalogda geçen işçilik kodlarını kullanınız.

4) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

Mii electric (KE1) için geçerlidir:

Araç donanımına bağlı olarak ElsaPro'daki işçilik sürelerinin yer aldığı katalogda geçen işçilik kodlarını kullanınız.

TOLEDO (KG*) için geçerli:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
27 06 19 00	Bataryanın sökülmesi ve takılması	30 1)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 3)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi.	10 1) 3)

	Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	10 1) 3)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

ALHAMBRA (710*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 55 50	Bataryanın değiştirilmesi	10 1) 2)
23 25 19 XX	Hava filtresinin sökülmesi ve takılması TDI motorları	XX 1) 2) 3) 4)
24 25 19 XX	Hava filtresinin sökülmesi ve takılması TSI / TFSI motorlar	XX 1) 2) 3) 4)
27 06 19 XX	Bataryanın sökülmesi ve takılması	XX 1) 2) 3)
27 06 89 50	Batarya geriliminin sağlanması Not: Arıza teşhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol ünitesi güncellemesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	20 1) 4)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L6	15 1) 4)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleğinin silinmesi. Not: Sadece aşağıdaki ekipman koduna sahip araçlar için geçerlidir: 7L3	15 1) 4)

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracığı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.

2) Verilen süre, diğer pozisyonlarla birlikte anlaşılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

3) Araç modeline göre kullanılabilir olan işçilik kodları kullanılmalıdır.

4) Bu pozisyon sadece Start-Stop sistemine sahip araçlarda kullanılabilir.

ALHAMBRA (711*) için geçerlidir:

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
------------------	-------------------------	----------------------

27 06 55 50	Bataryanın deęiřtirilmesi	10 1) 2)
23 25 19 XX	Hava filtresinin sklmesi ve takılması TDI motorları	XX 1) 2) 3) 4)
24 25 19 XX	Hava filtresinin sklmesi ve takılması TSI / TFSI motorlar	XX 1) 2) 3) 4)
27 06 19 XX	Bataryanın sklmesi ve takılması	XX 1) 2) 3) 4)
27 06 89 50	Batarya geriliminin saęlanması Not: Arıza teřhis test cihazının kullanımı sırasında.	10 1)
01 50 05 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Yeni bataryaya ait kontrol nitesi gncellemesi. Not: Sadece ařaęıdaki ekipman koduna sahip aralar iin geerlidir: GZ6*	20 1)
01 50 01 99	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon. Vaka belleęinin silinmesi.	15 1)
GZ6 ekipman koduna sahip ALHAMBRA (711) aralarda, ltfen 2042040/ rn bltenini dikkate alın.		

- 1) Verilen sreler sadece bu TPI iin kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri zerinden iřlem yapılması durumunda iřlemi kolaylařtıracaaęı iin uygulanan TPI numarası girilmelidir.
- 2) Verilen sre, dięer pozisyonlarla birlikte anlařılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.
- 3) Ara modeline gre kullanılabilir olan iřilik kodları kullanılmalıdır.
- 4) Bu pozisyon sadece Start-Stop sistemine sahip aralarda kullanılabilir.

Tm model yılları iin geerlidir: Adım 12:

İřilik kodu no.	İřilik kodu aıklaması	Zaman birimleri (ZB)
27 06 01 99	Durgun akım kontrol	10 1) 2)
27 22 01 00	Alternatif akım alternatrnn kontrol edilmesi	30 1)

- 1) Verilen sreler sadece bu TPI iin kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri zerinden iřlem yapılması durumunda iřlemi kolaylařtıracaaęı iin uygulanan TPI numarası girilmelidir.
- 2) Verilen sre, dięer pozisyonlarla birlikte anlařılmalıdır ve bunlardan ayrılmamalıdır.

Tm aralar iin geerlidir:

İřilik kodu no.	İřilik kodu aıklaması	Zaman birimleri (ZB)
06 92 00 99	Sipariřin hazırlık sresi	20 1)

- 1) Verilen sreler sadece bu TPI iin kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri zerinden iřlem yapılması durumunda iřlemi kolaylařtıracaaęı iin uygulanan TPI numarası girilmelidir.

NOT

Bataryanın etkilenmesinin sapmanın yanında sadece saf bir belirti olabileceęini unutmayın. İki durum (dřk gerilimli aralar) ile ilgili yapılacaklar hakkında ayrıntılı bilgiler edinmek iin duraęan konumda tketim lm yapılmalı ve sonucuna gre ayrıca 2021185 nolu TPI iřleme alınmalıdır (Batarya bořaldı: tketici yerlerinin belirlenmesi) sadece iten yanmalı motoru olan aralar iin. *PHEV ve EV (elektrikli) aralarda ilgili bltenler kullanılmalıdır.*

ODIS arıza teřhis test cihazına (Offboard Arıza Teřhis Bilgilendirme Sistemi) ait sistemlerin kullanımına iliřkin mevcut TPI'da aıklanmış prosedrn kullanımı iin harcanılan sre, yukarıda sunulmuş tablolarda verilmiş iř kodlarında bulunmaktadır.

İř kodu 01 50 00 00'ın (ODIS arıza teřhis test cihazının (Offboard Arıza Teřhis Bilgilendirme Sistemi)) kullanımı fatura

kapsamında gerekli değildir ve bu sebeple öngörülmediğinden faturalandırmanın hatalı olmasına sebebiyet verebilir.

Bu TPI'de açıklanmış işçilik süreleri, yayınlama tarihinde geçerli zaman birimleriyle (ZB) aynıdır. Zaman birimleri (ZB) işçilik kodu kataloğunun güncellemesi nedeniyle kolaylıkla farklılık gösterebilir. Şu an için işçilik süreleri kataloğunda bulunan süreler geçerlidir, manüel uygulanan işçilikler (... 99) hariç.

OP notları

İhtiyaç durumunda parçanın en yeni sürümü YP kataloğunda bulunabilir.

! NOT

Son kontrolünde (PDI) bir batarya vakası tespit edilen araçlarda bahsi geçen bataryanın açıklanan işlemlerin uygulanmasından sonra usule uygun şekilde değiştirilmesi gerekiyorsa, müşteri memnuniyetini göz önüne alarak 6 aydan eski olmayan bir bataryayı araca takmanızı öneriyoruz.

?:These documents are exclusively for internal use.