

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Atölye tespiti:

- Hava yastığı kontrol ünitesi (arıza teşhis adresi: 0015) değiştirildiğinde şu vaka bellek kaydı okunuyor:
 - B201F00** - PreCrash konfigüre edilmedi.
- Kaydedilmiş olan vaka bellek kaydı silinemez ve hava yastığı kontrol birimi yeniden konfigüre edilemez.
-

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2053080/4	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriÖnlem
<div><div>NOT</div><p>Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.</p></div>	

Teknik açıklama

Vaka bellek kaydı **B201F00** atölye diğer rehberli fonksiyonları (kodlama, konfigürasyon vb.) "**Kontrol ünitesi değişimi**" fonksiyonunu izlerse veya yeni bir hava yastığı kontrol birimi kurulumu iptal edilirse kaydedilir.

Seri uygulama

Önlem

<div><div>NOT</div><p>Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.</p></div>
--

<div><div>NOT</div><p>– Yeni bir hava yastığı kontrol biriminin kurulumunda, bu durumlarda ilk olarak "kontrol ünitesi değişimi" rehberli fonksiyonunun arıza teşhis test cihazıyla izlenmesi önemlidir. Bu fonksiyon "Hava yastığı kontrol ünitesinin (arıza teşhis adresi: 0015) rehberli fonksiyonları" altında bulunabilir.</p><p>– Her adımda, "kontrol birimi değişimi" fonksiyonunun talimatlarını sonuna kadar izleyin (yarıda kesmeyin) ve merkezi elektrik geriliminin doğru olduğundan emin olun.</p></div>
--