

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti



Dikkat:

Distribütör için mevcut TPI yetkili satıcı için aşağıdaki servis notunu baz alır: TPI 2061007/* uyarınca değiştirin.

Müşteri şikayeti:

- Gösterge panelinde, şanzıman arıza göstergesi yanıyor.

Atölye tespiti:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.
- Şanzımanın vites değiştirmesiyle ilgili bir sorun yok.
- Şanzıman kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0002 aşağıdaki vaka bellek kayıtlarından biri (geçici/kalıcı olarak) kayıtlıdır:
 - P173500 - Debriyaj konum sensörü 1 - Elektrik arızası. Semptom: 10666
 - P173600 - Debriyaj konum sensörü 2 - Elektrik arızası. Semptom: 10668

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2065184/1	İlk yayın
Not: Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

Seri uygulama

Önlem

Bir müşteri şikayeti olduğunda ve farklılığın teyit edilmesinden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:



Dikkat:

Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.

Mekatroniği (gerekirse) değiştirin.



Dikkat:

Mekatronik yalnızca bayi (TPI 2061007/*) tarafından tespit edilen yazılım sürümü sunulan eklerde listelenmediyse veya içerisinde belirtilen aracın, motorun ve egzoz sisteminin EKIP numaraları ile örtüşmüyorsa değiştirilmelidir.

Karşı sorularınız olması durumunda lütfen üreticiyle iletişime geçin.

- Gerekirse mekatroniği SEAT Atölye El Kitabı/YP Kataloğu uyarınca değiştirin.



Dikkat:

Açıklanan talimatlara göre yapılmayan onarım veya değişim işlemleri yetkisiz olarak kabul edilecektir.

Faturalandırma Bilgileri

MH no./Hasar türü/Üretici: 3511 / 0040 / ...



Dikkat:

Mekatronik değişimi TPI 2061007/* üzerinden faturalandırılmaz.

?:These documents are exclusively for internal use.