

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti


Müşteri şikayeti:

- Klima sistemi soğutmuyor.
- Klima sisteminin soğutma gücü yeterli değil.

Atölye tespiti:

- Müşteri şikayeti tespit edilebiliyor.
- Soğutma devresindeki klima gazı miktarı yetersiz.

İşlem geçmişi:

İşlem No./Revizyon numarası	Değişikliğin içeriği/ tipi:
2073206/1	"İlk yayın"
 Eğer <u>revizyonsadece</u> teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

Klima gazı devresi bileşenleri arasındaki bağlantılar/ bağlantı yerlerde ince sızıntılar.

Soğutma gücü kontrolü kapsamında yeterli soğutma gücü tespit edilmezse, bunun nedeni çok düşük bir klima gazı miktarı olabilir. Bu durumda, klima gazı devresinde Atölye El Kitabı gereğince bir sızıntı kontrolü uygulanmalıdır.



- Bu kontrol sırasında, klima gazı devresinde bir sızıntının tespit edilmesi için klima gazı "CO²" (R744) (EK. numarası: KK2) ile birlikte sızıntı arama katkısının kullanımına SEAT/CUPRA tarafından izin verilmediğine ve böylelikle yasak olduğuna dikkat edilmelidir.
- Sızıntı arama katkısının kullanımı kaçınılmaz bir şekilde elektrikli kompresörde hasara neden .
- Garanti hizmetleri kapsamında elektrikli kompresörde yetkisiz bir değişim/ parça değişimi, öncesinde sızıntı arama katkısının kullanıldığı durumlarda, geri fatura edilecektir.

⚠ TEHLİKE

Yaralanma tehlikesi: "CO²" klima gazı (R744) ile doldurulmuş olan klima gazı devresindeki (EK. numarası: KK2 sahip araçlar) onarım çalışmalarında, Atölye El Kitabındaki güvenlik talimatları mutlaka dikkate alınmalıdır.

Seri uygulama

Önlem