

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Atölye tespiti:

Atölyede, araçta klima servis cihazının bağlanması gerektiği tüm önlemler gerçekleştirilmiştir.

Dokümana ait geçmiş veriler:

TPI revizyon numarası	Değişikliğin içeriği/ tipi:
2055568/2	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgileriTeknik arka planÖnlem

NOT

Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.

Teknik açıklama

Klima sisteminin klima gazı devresinde bir onarım gerçekleştirildikten ve klima servis cihazını ayırdıktan sonra atölye, sızıntı arama cihazı yardımıyla devrede sızıntılar olup olmadığına bakmıştır ve dolum valflerinde bir sızıntı olduğuna dair olumlu sonuç almıştır.

Ekteki videoda, bir araçta klima servis cihazının klima devresinin dolum valflerinin ayrıldığı ancak valflerde herhangi bir sızıntının olmadığı bir kayıt örneği gösterilmektedir.



Resim 1: Kırmızı daireler, klima sistemindeki klima gazı devresinin dolum valflerini göstermektedir.

Klima servis cihazı, klima devresinin dolum valflerinden ayrıldığında teknolojinin güncel durumu nedeniyle **belirtilen dolum valflerinin tamamen kapanması için yarım saat ile bir saat arasında beklenmelidir** aksi takdirde **tekrarlayan onarımlara ve gereksiz valf değişimlerine neden olan hatalı mesajlar meydana gelebilir.**



Resim 2: Klima sistemindeki klima gazı devresi dolm valflerinin kapaklarının görünümü. Bunlar genel olarak hasarlı parçalar olarak değiştirilir ve SEAT tesislerinde kontrolden sonra başta atölyenin şikayette bulunduğu kusur tekrardan oluşturulamaz. Bunun dışında sızıntı çoğu durumda, devre içerisinde başka bir noktada bulunuyordu; böylelikle söz konusu tekrarlayan bir onarımdı.

! NOT

- Yetkili satıcı ağında değiştirilen ve fonksiyon kontrolü için gönderilen parçaların (özellikle de valfler ve valflere giden gaz hatları) analizlerinde, ses sistemi büyük oranda iyi durumda olduğu ve gereksiz yere atölye tarafından değiştirildiği tespit edilmiştir.
- Bu nedenle sızıntı arama işlemini gerçekleştirirken öncesinde, araç durur haldeyken yarım ile bir saat arasında beklemeyi unutmayın.

Seri uygulama

Önem

! NOT

- Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.
- Parçaların gereksiz olarak görülen değişiminden önce Teknik arka plan altında açıklanan hatırlatmalar dikkate alınmalıdır.