

**Müşteri ifadesi / Atölye tespiti****Müşteri şikayeti:**

---

**Atölye tespiti:**

- Gösterge panelindeki motor kontrolü kontrol lambası yanıyor.
- Motor kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0001) aşağıdaki vaka bellek kaydı (kalıcı/geçici) kayıtlıdır:
  - U110600 – Müşteri hizmetleri modu etkin

**Dokümana ait geçmiş veriler:**

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2075234/1	İlk yayın
<b>NOT</b> Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

**Teknik açıklama**

UNECE kontrol ünitelerinin pazara sunulmasından sonra motor kontrol ünitesi, adaptasyon değerleri değişikliğini içeren bir akışın gerçekleştirilmesi için araç arıza teşhis test cihazının kullanımında vaka bellek kaydı U110600 üzerinden başlatılan akışın sonlandırılması gerektiğine dair bir hatırlatma gösteriyor.

**Seri uygulama**

---

**Önem**

<b>NOT</b> Prosedürleri uygun şekilde gerçekleştirmek amacıyla, arıza teşhis test cihazını kullanın.
---

- Arıza teşhis işlemini "Kendi kendine arıza teşhisi" fonksiyonu üzerinden açın ve motor kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0001) "0x3FFA" adaptasyonunu devre dışı bırakın (bkz. Resim 1).

Unidades de control	Resultados				
0001 - Electrónica del motor	UDS / IS-OTP / 05E9060190B / 4107 / H80 / EV_ECM15TFS01105E9060190B	Memoria de incidencias			
Adaptación/parámetros		RID	Valor actual	Entrada	Unidad
» Función protectora		\$0937			
» Corrección offset turbocompresor		\$0940			
» Abrir válv. cierre depósito hacia depósito presión de gasolina		\$09F0			
» Indicación ausencia de tensión		\$0AEA			
» Adaptación de la masa de cenizas		\$0E2B			
» Modo servicio al cliente tracción híbrida		\$3FFA			
...			No activa	No activo/a	
» Transferencia de Certification Test Group		\$0222			
» Activación de la función de amanque/parada		\$02B9			
Filtro:					

**Resim 1:** Arıza teşhis test cihazı ekranının örnek görünümü: Kontrol ünitesi => 0001 – Motor elektroniği => Adaptasyon/Parametre => Müşteri hizmetleri modu hibrit çekiş sistemi => 0x3FFA => Etkin değil

## OP notları



NOT

Bu nedenle parçaların değiştirilmesi önerilmez ve yetkisiz değişim olarak değerlendirilebilir.

?:These documents are exclusively for internal use.