

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

- Gösterge panelindeki sarı renkli hava yastığı uyarı lambası sürekli yanıyor ().

Ayrıca

- Kontak açıldığında, gösterge panelinde aşağıdaki mesaj gösteriliyor: "Hata: Hava yastığı".

Atölye tespiti:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
- Hava yastığı kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0015) aşağıdaki vaka girdisi kaydedilmiştir (geçici/kalıcı):
 - B104512** - Sürücü emniyet kemeri anahtarı, 3. koltuk sırası - Artıya kısa devre. Semptom: 9454866

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2076220/1	İlk yayın.
NOT Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.	

Teknik açıklama

Hava yastığı kontrol ünitesinde yazılım sorunu (-J234-, arıza teşhis adresi: 0015).

Seri uygulama

Uygulanan yazılım: 0126) hava yastığı kontrol ünitesinde (-J234-, arıza teşhis adresi: 0015).

Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

NOT Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili Atölye El Kitabına bakın.

- Hava yastığı kontrol ünitesini (-J234-, arıza teşhis adresi: 0015) Atölye El Kitabı/Orijinal Parça Kataloğu uyarınca değiştirin.

NOT Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.
--

Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 6953 / 0040 / ...

NOT

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (işlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
01 50 00 60	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	Arıza teşhis prosedürüne göre. 1)
27 06 89 50	Bataryanın şarj edilmesi	10 1)
69 53 19 XX	Hava yastığı yerleşim ünitesi, sökme ve takma	Süre değerlerine göre 1) 2)
69 53 55 99	Hava yastığı yerleşim ünitesi, değişim	10 1)
Yukarıdaki bilgileri dikkate alın, işçilik kodlarında belirtilen pozisyonlar dahil ve dahil olmadan.		

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

2) Modeller çeşitlilik gösterdiğinden, işçilikleri ve bunlara ait ön ve son işlemleri İşçilik Kataloğundan bağımsız olarak kullanın.

! NOT

- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğunda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemelerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğuna göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99)."
- Offboard Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) için gereken süre, aşağıda belirtilen sürelerle dahil değildir. Bu süre, Offboard Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) arıza teşhis cihaz formu kullanılarak ayrıca faturalandırılmalıdır.

OP notları

Gerekirse, parçanın en güncel halini temin etmek için Orijinal Parça Kataloğuna bakın.