

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

- İleri veya geriye yapılan sürüş esnasında fren yapıldığında ön bölgeden sesler geliyor.

Atölye tespiti:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.
- Sesler çok açık bir şekilde ön fren sisteminden geliyor.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik türü:
2053116/4	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none">Başlık verileri
Not: Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama

Fren balatası ve fren kaliperi arasındaki parçaların tolerans uyumsuzluğu var. Bunun sonucunda fren balatalarından sesler geliyor.

Seri uygulama

Önlem


Bir müşteri şikayeti olduğunda ve farklılığın teyit edilmesinden sonra aşağıdaki işlemler gerçekleştirilmelidir:



Dikkat:

Süreçleri uygun şekilde uygulamak, kullanılacak alet ve cihazların YP numaralarını öğrenmek için SEAT Atölye El Kitabını dikkate alın.

- Araca ait ön fren balatalarının üst bölgesindeki amortisör klipslerini (her fren balatasında bir tane, topla 4 klips) OP No.: 2Q0 615 307 (bakınız resim 1 ve 2) monte edin.



Resim 1 ve 2: Amortisör klipslerinin örnek görünümü 2Q0 615 307.

- Fren disklerinde kir/pislik olmamasına dikkat edin.

**Dikkat:**

Açıklanan talimatlara göre yapılmayan onarım veya değişim işlemleri yetkisiz olarak kabul edilecektir.

Faturalandırma Bilgileri

MH No./ Hasar tipi / Üretici: 4636 / 0020 / ...

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
44 05 20 00	2 tekerleğin sökülmesi ve takılması	30) 1)
46 36 20 60	4 Fren balatasının sökülmesi ve takılması Aşağıdaki işlemleri kapsar: 4 amortisör klipsinin montajı	50) 1)

OP notları

SEAT YP No.:

YP numarası	Açıklama	Adet
2Q0 615 307	Amortisör klipsleri	4 klips

?:These documents are exclusively for internal use.