

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti**Müşteri şikayeti:**

- Adaptif hız sabitleyicisi araç çalışırken arızalanıyor ve tekrardan etkinleştirilemiyor.

ve/veya

- Gösterge panelindeki egzoz gazı kontrol sistemi uyarı lambası yanıyor.

ve/veya

- Gösterge panelinde elektrikli gaz keleşuğı uyarı lambası yanıyor.

Atölye tespiti:

- Müşteri iddialarından bir veya birkaçı tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
 - Motor kontrol ünitesine (arıza teşhis adresi 0001) aşğıdaki vaka belleğı kaydedilmiştir:
 - P060C00 - Kontrol ünitesi, dahili sistem arzısı, ana işlemci - Yanlış çalışma
- Belirti: 37681
- Belirti: 37682

Doküman geçmişı:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2066103/14	Değişiklik yeri: <ul style="list-style-type: none">Başlık bilgisi.Önem.
NOT Aşğıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriğı değiştirilmez.	

Teknik açıklama

Motor kontrol ünitesinde yazılım adaptasyonu.

Seri uygulama

Önem

Müşterinin bir şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşğıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

NOT
Prosedürleri doğru şekilde uygulamak için lütfen arıza teşhis cihazına bakın.

Motor kontrol ünitesinde yazılım güncellemesi.

Motor kontrol ünitesinin yazılımını aşğıdaki tabloya göre güncelleyin:

NOT
Ekli tabloda yer alan yazılım sürümleri, bu TPI yayınlandığında yürürlükte olan sürümlere karşılık gelir. Daha sonraki olası güncellemeler nedeniyle bazı tutarsızlıklar olabilir. "Yeni yazılım sürümü" sütununda belirtilen sürüm veya sonraki bir sürüm kullanılmalıdır.

Model	Motor	Orijinal parça referansı	Orijinal yazılım sürümü	Yeni parça referansı	Yeni yazılım sürümü	SVM test kodu

LEON/CUPRA LEON (KL, KU)	DGEA	04E 906 014 AB	1069, 1211, 2334	04E 906 014 BL	3001 veya sonrası	3653
LEON/CUPRA LEON (KL, KU)	DGEA	04E 906 014 AG	1559	04E 906 014 BL	3001 veya sonrası	3653
LEON/CUPRA LEON (KL, KU)	DGEA	04E 906 014 BL	2235	04E 906 014 BL	3001 veya sonrası	3653
LEON/CUPRA LEON (KL, KU)	DGEA	04E 906 014 AC	1070, 1212, 2235	04E 906 014 BM	3002 veya sonrası	3653
LEON/CUPRA LEON (KL, KU)	DGEA	04E 906 014 AH	1560	04E 906 014 BM	3002 veya sonrası	3653
LEON/CUPRA LEON (KL, KU)	DGEA	04E 906 014 BM	2236	04E 906 014 BM	3002 veya sonrası	3653
FORMENTOR (KM7)	DGEA	04E 906 014 BQ	2352	04E 906 014 BQ	3005 veya sonrası	3653
FORMENTOR (KM7)	DGEA	04E 906 014 J	1343	04E 906 014 BQ	3005 veya sonrası	3653
FORMENTOR (KM7)	DGEA	04E 906 014 BR	2353	04E 906 014 BR	3006 veya sonrası	3653
FORMENTOR (KM7)	DGEA	04E 906 014 K	1344	04E 906 014 BR	3006 veya sonrası	3653
LEON/CUPRA LEON (KL, KU)	DGEA	04E 906 014 CA	2784	04E 906 014 CA	2966 veya sonrası	3653
LEON/CUPRA LEON (KL, KU)	DGEA	04E 906 014 CB	2857	04E 906 014 CB	2967 veya sonrası	3653
FORMENTOR (KM7)	DGEA	04E 90 6014 CE	2788	04E 90 6014 CE	2970 veya sonrası	3653
FORMENTOR (KM7)	DGEA	04E 906 014 CF	2789	04E 906 014 CF	2971 veya sonrası	3653
TARRACO (KN2)	DGEA	04E 906 024 AP	1305, 1461, 2188	04E 906 024 AP	3057 veya sonrası	3653
TARRACO (KN2)	DGEA	04E 906 024 BT	1876	04E 906 024 BT	2616 veya sonrası	3653
TARRACO (KN2)	DGEA	04E 906 024 CK	2538	04E 906 024 CK	2869 veya sonrası	3653

NOT


Yazılımı güncellemeden önce, lütfen aşağıdaki hususları okuyun ve dikkate alın:

- Araç Dışı Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS):** Arıza teşhis cihazı, mevcut en güncel sürüm kullanılarak güncellenmelidir. Bekleyen güncelleme bırakılmaması önerilir.
- Araca güç beslemesi sağlamak için SEAT onaylı bir akü şarj cihazı bağlayın.
- Kontrol ünitelerinin yazılım güncellemesi için VAS 6154A arıza teşhis arayüzünü (WLAN telsiz iletişim sistemi) sadece USB modunda kullanın; çünkü arayüz bu moddayken kontrol ünitelerinin yazılım güncellemesi için son derece yüksek bir iletim kararlılığı sunar.
- Tüm elektrikli donanımları (havalandırma, koltuk ısıtması, lambalar vs.) kapatın.

- Arıza teşhis cihazını araca bağlayın.

NOT

- Yazılım güncellemesi USB kablosu kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi, sinyal yeterince güçlüyse WiFi üzerinden de gerçekleştirilebilir.
- WiFi sinyali yeterince güçlü değilse bir not belirir (bkz. Şekil 1) ve bu durumda USB kablosu kullanmak gerekir.
- Bluetooth kullanımına hala izin verilmemektedir.
- USB kablosunu takmadan önce, arıza teşhis ünitesinin telsiz iletişim terminalini çıkarın!
- Telsiz iletişim terminali çıkarılmadan USB kablosu takılırsa, iletişim Bluetooth üzerinden sağlanır.



Şekil 1: Bluetooth /WiFi sinyalinin yeterli ve yetersiz güçte olduğu durumlarda beliren bilgi simgelerine örnekler.

Güncelleme prosedürü aşağıdaki yolda bulunabilir:

- **Yazılım Sürümü Yönetimi (SVM) / Yazılım adaptasyon.**

NOT

Yazılım güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra bazen diğer kontrol ünitelerine vaka girdileri kaydedilebilmektedir. Bu durumda, anahtarı kontakta çıkarıp (CAN bekleme moduna geçinceye kadar birkaç dakika bekleyin) tekrar takın ve geçici olarak kaydedilmiş söz konusu vaka girdilerini silin.

Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 2470 / 0202 / ...

NOT

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (işlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
01 50 00 00	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	Arıza teşhis prosedürüne göre. 1)
27 06 89 50	Akü geriliminin onaylanması	10 1)
Belirtilen işçilikler, iş talimatlarında verilen tüm testleri içermektedir.		

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

NOT

- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğunda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemelerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğuna göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99)."
- Araç Dışı Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) için gereken süre, aşağıda belirtilen sürelerle dahil değildir. Bu süre, Araç Dışı Arıza Teşhis Bilgi Sistemi (ODIS) arıza teşhis cihaz formu kullanılarak ayrıca faturalandırılmalıdır.

OP notları



Herhangi bir para deęiřimi bu baęlamda tavsiye edilmez ve gerekesiz deęiřim olarak deęerlendirilebilir.

?:These documents are exclusively for internal use.