

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti**Müşteri şikayeti:**

- Gösterge panelinde hava yastığı uyarı ışığı yanıyor.

Atölye tespiti:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
- Hava yastığı kontrol ünitesine aşağıdaki vaka belleklerinden biri veya her ikisi (geçici/kalıcı olarak) kaydedilmiştir (arıza teşhis adresi 0015):
 - B100A1B** - Yolcu tarafı hava yastığı fitili - Rezistans çok yüksek.
 - B100B1B** - Sürücü tarafı hava yastığı fitili - Rezistans çok yüksek.

Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2065065/10	Değişiklik yeri: <ul style="list-style-type: none">Önlem.Faturalandırma bilgileri.Parçalarla ilgili bildirimler.
NOT Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.	

Teknik açıklama

Ön koltuk tarafı hava yastığı adaptör kablosu seti, tutma klipsinden gelen aşırı basınçtan etkilenerek (bkz. Şekil 1 ve 2) dahili kablo arızasına neden olmaktadır.



Şekil 1: Tutma klipsinden etkilenen ön koltuk tarafı hava yastığı adaptör kablosu setinin görünümü.



Şekil 2: Tutma klipsli ön koltuk tarafı hava yastığı adaptör kablosu setinin (kırmızı daire) etkilendiği yerin görünümü.

Seri uygulama

Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

! NOT

Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.

- Etkilenen ön koltuğun yan hava yastığı adaptörüne ait kablo setini değiştirin, orijinal parça referansı: 6F0.971.582 ve aynı zamanda orijinal parça referansı: N 108 676 01, bkz. Şekil 3, No. 2 sarı ile işaretli) öğelerini SEAT Atölye El Kitabına göre talep edin.



Şekil 3: Ön koltuk tarafı hava yastığı adaptör kablosu setine örnek (sarı ile işaretli No. 2).

- Son olarak, arıza teşhis ekipmanını kullanarak hava yastığı kontrol ünitesinde kayıtlı vaka kayıtlarını silin (adres 0015) ve arızanın çözümünü kontrol edin.

! NOT

Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.

Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 9766 / 0040 / ...

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)

01 50 00 00	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	Arıza teşhis prosedürüne göre. 1)
27 06 89 50	Akü geriliminin onaylanması	10 1)
Bir ön koltuk:		
72 01 19 00	Ön koltuk: sökme ve takma	40 1)
74 19 19 00	Ön koltuk arkalık kaplaması: sökme ve takma	60 1)
97 66 19 52	Hava yastığı kablo seti, sökme ve takma	10 1)
Her iki ön koltuk:		
72 01 20 00	2 Ön koltuk, sökme ve takma	60 1)
74 19 20 00	2 Ön koltuk arkalık kaplaması: sökme ve takma	90 1)
97 66 20 99	2 Hava yastığı kablo seti, sökme ve takma	20 1)
İş ögelerinde belirtilen pozisyonlarda Öncesi, Dahil ve Hariç pozisyonlardaki bilgilerin yanı sıra, ilgili mevcut ögelerdeki bilgileri dikkate alın.		

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

NOT
<p>Not:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğunda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemelerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğuna göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99). Offboard Diagnostic Information System (ODIS) için gereken süre, aşağıda belirtilen sürelerle dahil değildir. Bu süre, Offboard Diagnostic Information System (ODIS) arıza teşhis cihaz formu kullanılarak ayrıca faturalandırılmalıdır.

OP notları

Referans	Açıklama
6F0.971.582	Yan hava yastığı için kablo seti adaptörü
N 108 676 01	Klipsler
N 909 113 01	klipsler
N 912 052 01	Cıvatalar
WHT 002 796	Cıvatalar
N 106 478 01	Flanşlar
N 015 261 2	Klipsler

Gerekirse, parçanın en güncel halini temin etmek için Orijinal Parça Kataloğuna bakın.