

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Hava yastığı kontrol lambası yanıyor

Atölye tespiti:

Teslimat kontrolü/bakım/onarım kapsamında hava yastığı kontrol ünitesi (arıza teşhis adresi 0015) ile YP No. 5QF.959.655.BG/BN Kapsamında, aşağıdaki vaka bellek kaydının (kalıcı) kayıtlı olduğu tespit edilmektedir:

- **B159B00** – Devreye alma işlemi tamamlanamadı – Hasar tipi 2: aktif/kalıcı, Semptom: 9804544

Teknik açıklama

Seri uygulama


Önem

Böyle bir durumda, hava yastığı kontrol ünitesinin (arıza teşhis adresi 0015) devreye alınması amacıyla hava yastığı ayarlarındaki "devreye alma işleminin tamamlanması", kendi kendine arıza teşhis fonksiyonu gerçekleştirilmelidir.

- Kendi kendine arıza teşhisi / 0015 - Hava yastığı / Erişim yetkisi / Uygulama durumu: Online aktivasyon gerçekleştirin, ardından ana menüye dönün ve aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin:
 - Güncelleme, Devam / Devreye almayı tamamla (hata aktifse "Tamamlanamadı" görüntülenir) / Değeri "Tamamlandı" olarak değiştir, Uygula
- Hava yastığı kontrol ünitesinin vaka belleğini silin (arıza teşhis adresi: 0015).


Prosedür:

- **Adım 1:** "Kendi kendine arıza teşhisi" (Ok) başlatın.




Resim 1: Bir oturumun nasıl başlatılacağına ilişkin örnek görünüm

- **Adım 2:** "Hava Yastığı" kontrol ünitesine (ok) tıklayın.




Resim 2: Vaka bellek menüsü örnek görünümü

- **Adım 3:** Sağdaki açılır menüden "Erişim izni" (Ok 1) seçimini gerçekleştirin ve devam etmek için yeşil oka (Ok 2) tıklayın.




Resim 3: Örnek görünüm, kontrol ünitelerinin ana menüsü

- **Adım 4:** Açılır menüden "Online etkinleştirme" (Ok 1) seçimini gerçekleştirin ve ardından "Uygula" (Ok 2) üzerine tıklayın.




Resim 4: Örnek görünüm, kontrol ünitelerinin ana menüsü

- **Adım 5:** Normal uygulandığında sayaç 89 dakika (Ok) görünür.




Resim 5: Örnek görünüm, erişim izni menüsü

- **Adım 6:** Ana menüye dönün, "Hava Yastığı" kontrol ünitesi (1) üzerine tıklayın ve sağdaki açılır menüden "Ayar" seçimini (Ok 2) gerçekleştirin. Devam etmek amacıyla yeşil ok (Ok 3) üzerine tıklayın.




Resim 6: Örnek görünüm, kontrol ünitelerinin ana menüsü

- **Adım 7:** Güncelleme menüsünde "Devreye almayı tamamla" (Ok 1) üzerine tıklayın. Hata etkinse "Tamamlanmadı" (Ok 2) görüntülenir.




Resim 7: Örnek görünüm, hava yastığı kontrol ünitesi menüsü

- **Adım 8:** Sağdaki açılır menüden değeri "Tamamlandı" (Ok 1) olarak ayarlayın. Sol alttaki "Uygula" (Ok 2) üzerine tıklayın.



Resim 8: Örnek görünüm, hava yastığı kontrol ünitesi menüsü

- Adım 9: Son olarak ana menüye dönüp “Vaka belleğini” (Ok) silin ve sonlandırın.



Resim 9: Örnek görünüm, hava yastığı kontrol ünitesi menüsü

Faturalandırma Bilgileri

MH no./Hasar tipi/Üretici: 6953 / 0202 / TS6.

NOT
Üretici tarafından garanti hizmetlerinin daha kolay işleme alınması için TPI numarasının (işlem numarası) belirtilmesi gerekir. DISS/ SAGA bağlantısı olan pazarlarda TPI numarası otomatik olarak DISS sisteminden devralınır. DISS/ SAGA bağlantısı bulunmayan pazarlarda "HST işlem numarası" alanı TPI numarası ile manüel olarak doldurulmalıdır.

İşçilik kodu no.	İşçilik kodu açıklaması	Zaman birimleri (ZB)
01 50 00 10	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon	20 1)
01 50 00 60	Rehberli arıza arama/ Rehberli fonksiyon	Arıza teşhis protokolü gereğince. 1)
Belirtilen işçilik kodları çalışma talimatında yer verilen tüm önlemleri kapsamaktadır.		

1) Verilen süreler sadece bu TPI için kullanılmalıdır. Garanti hizmetleri üzerinden işlem yapılması durumunda işlemi kolaylaştıracağı için uygulanan TPI numarası girilmelidir.