

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

- Sürücü ekranı görüntü ünitesinde aşağıdaki metin mesajı görüntüleniyor: "Hata: Gösterge paneli: Atölye".

ve/veya

- Radyo ve navigasyon sisteminin ekranında aşağıdaki metin mesajı görüntüleniyor: "Hata: Gösterge paneli: Atölye".

### Atölye tespiti:

- Müşteri şikayetlerinden bir veya her ikisi tekrar oluşturulabilir niteliktedir.
- Sürücü ekranı görüntüleme ünitesinde (arıza teşhis adresi: 007E) aşağıdaki vaka belleklerinden en az birisi kayıtlıdır (kalıcı veya ara sıra):
  - B200000 - Kontrol ünitesi anormalliği
  - B200041 - Kontrol ünitesi anormalliği
  - B200043 - Kontrol ünitesi anormalliği
  - B200049 - Kontrol ünitesi anormalliği

### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2065826/2	Değişiklik yeri: <ul style="list-style-type: none"><li>Faturalandırma bilgileri.</li></ul>
<b>NOT</b> Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.	

## Teknik açıklama

Sürücü ekranı görüntüleme ünitesinde donanım sapması (arıza teşhis adresi: 007E).

## Seri uygulama

---

## Önlem

Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

<b>NOT</b> Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.
--

- Rehberli arıza bulma veya rehberli fonksiyonları kullanarak sürücü ekranı görüntüleme ünitesi vaka belleğini kontrol edin (arıza teşhis adresi: 007E).
  - Ardından, araç arıza teşhis ünitesini kullanarak kayıtlı vaka girişlerini (B200000, B200041, B200043, B200049) rehberli arıza bulmaya göre işleyin ve sürücü ekranı ünitesini SEAT Atölye El Kitabı/Orijinal Parça Kataloğuna göre değiştirin.

B200000, B200041, B200043, B200049 (Kontrol ünitesi anomalisi) vaka girişleri kaydedilen tüm araçlar için, SEAT Atölye El Kitabına göre sürücü ekranı görüntüleme ünitesinin değiştirilmesini sağlayın. Değiştirme işlemi, rehberli arıza bulma veya rehberli fonksiyonlardaki talimatlara göre yapılmalıdır.

**NOT**

Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.

## Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 9025 / 0040 / LG5

**NOT**

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (işlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

### APOS'de çözüm yolu:

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
01 50 00 60	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	Arıza teşhis prosedürüne göre. 1)
27 06 89 50	Bataryanın şarj edilmesi	10 1)
<b>Gerekirse:</b>		
70 11 20 XX	Direksiyon kolunu kaplaması, sökme ve takma	Süre değerlerine göre 1)
90 25 19 50	Gösterge paneli, sökme ve takma	20 1)
90 25 55 50	Gösterge paneli, değiştirme	10 1)
<b>İşçilik kodlarında belirtilen Önce, Dahil ve Dahil Olmadan pozisyonlarının yanı sıra mevcutüskili kodlar hakkındaki bilgileri gözlemleyin.</b>		

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

### APOS'de çözüm yolu (yeni sürüm):

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
001500 A8	Rehberli arıza arama/rehberli fonksiyon	Arıza teşhis prosedürüne göre. 1)
207060 89	Bataryanın şarj edilmesi	10 1)
<b>Gerekirse:</b>		
700110 20	Direksiyon kolunu kaplaması, sökme ve takma	Süre değerlerine göre (yeni sürüm) 1)
900250 19	Gösterge paneli, sökme ve takma	20 1)
900250 55	Gösterge paneli, değiştirme	10 1)
<b>İş öğelerinde belirtilen pozisyonlarda Öncesi, Dahil ve Hariç pozisyonlardaki bilgilerin yanı sıra, ilgili mevcut öğelerdeki bilgileri dikkate alın.</b>		

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

**NOT**

**Not:**

- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğunda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemelerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğuna göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99).
- Offboard Diagnostic Information System (ODIS) için gereken süre, aşağıda belirtilen sürelere dahil değildir. Bu süre, Offboard Diagnostic Information System (ODIS) arıza teşhis cihaz formu kullanılarak ayrıca faturalandırılmalıdır.

?:These documents are exclusively for internal use.