

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

Atölye tespiti:

- Araça daha fazla anahtar adaptasyonu mümkün değil.
- Anahtarlar tanıma işlemi sırasında araç tarafından algılanmıyor.

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2075221/1	İlk yayın
<div><div>NOT</div><div>Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.</div></div>	

Teknik açıklama

Anahtar tanıtımı sırasında anahtar bilgileri, transponder ve iç mekandaki giriş ve çalışma sistemi anteni 1 arasındaki rezonans frekansı nedeniyle anten 1 tarafından güvenli bir şekilde okunamıyor.

Seri uygulama

Giriş ve çalışma sistemi kontrol ünitesinin (arıza teşhis adresi 00B7) yeni yazılım sürümü olarak 0771 muhtemelen 2024. yılının 48. haftasında seride kullanılmaya başlanacaktır.

Önlem

- Bu durumda, bu TPI'da açıklanan nedenin söz konusu olup olmadığını kontrol etmek için "Anahtar kimliği" ID 02F8 ölçüm değeri, merkezi elektrik kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0009) arıza teşhis test cihazı ile yakl. 1 dakika boyunca okunabilir ve gözlemlenebilir. Araç anahtarı, ölçüm değeri okunurken okuma bobininde bulunmalıdır. Ölçüm değerinde anahtarın parça numarası, donanım numarası ve yazılım numarası belirir. Okuma işlemi sırasında hatalar meydana gelirse (ölçüm değerinin durumu "normal değil" olarak değiştirilirse) bu, bu TPI'nin geçerli olmadığına dair net bir işarettir.
- Anahtarları immobilizere tanıtmak için iç mekandaki giriş ve çalışma sistemi anteni 1'i boşa çıkarılmış olmalıdır.
- Resim 1'de gösterildiği gibi krom-vanadyum çelik (CrV) bir 13 mm'lik soketi (½") antenin soket tarafına yerleştirin.



Resim 1: Antenin soket tarafına yerleştirilen 13 mm'lik krom-vanadyum çelik (CrV) soketin (½") örnek görünümü

- Ardından anahtarları normal bir şekilde arıza teşhis test cihazı ile ilgili kontrol programı üzerinden tanıttın.

Faturalandırma Bilgileri

Bu servis bülteni üzerinden faturalandırma yapılamaz.

Faturalandırma, orijinal yapı parçası / fonksiyon şikayeti üzerinden gerçekleştirilebilir (bu servis bültenini referans olarak göstermeden).

?:These documents are exclusively for internal use.