

Müşteri ifadesi / Atölye tespiti**Müşteri şikayeti:**

Atölye tespiti:

- Gösterge panelindeki motor kontrolü kontrol lambası yanıyor.
- Motor kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0001) aşağıdaki vaka bellek kaydı (kalıcı/geçici) kayıtlıdır:
 - U110600 – Müşteri hizmetleri modu etkin

Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik tipi:
2075234/1	İlk Yayın
NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

Teknik açıklama


UNECE kontrol ünitelerinin pazara sunulmasından sonra motor kontrol ünitesi, adaptasyon değerleri değişikliğini içeren bir akışın gerçekleştirilmesi için araç arıza teşhis test cihazının kullanımında vaka bellek kaydı U110600 üzerinden başlatılan akışın sonlandırılması gerektiğine dair bir hatırlatma gösteriyor.

Seri uygulama

Önem

NOT Prosedürleri uygun şekilde gerçekleştirmek amacıyla, arıza teşhis test cihazını kullanın.

- Arıza teşhis işlemini "Kendi kendine arıza teşhisi" fonksiyonu üzerinden açın ve motor kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi: 0001) "0x3FFA" adaptasyonunu devre dışı bırakın (bkz. Resim 1).



Resim 1: Arıza teşhis test cihazı ekranının örnek görünümü: Kontrol ünitesi => 0001 – Motor elektroniği => Adaptasyon/Parametre => Müşteri hizmetleri modu hibrit çekiş sistemi => 0x3FFA => Etkin değil

OP notları



NOT

Bu nedenle parçaların değiştirilmesi önerilmez ve yetkisiz değişim olarak değerlendirilebilir.

?:These documents are exclusively for internal use.