

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

---

### Atölye tespiti:

- FoD/SWAP fonksiyonlarının ODIS testi cihazıyla geri yüklenmesine ilişkin bilgiler

### Dokümana ait geçmiş veriler:

İşlem No./Revizyon numarası:	Değişiklik türü:
2067517/3	Değişiklik: <ul style="list-style-type: none"><li>Teknik arka plan</li></ul>
Not: Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez.	

## Teknik açıklama

Arıza teşhis cihazının "FoD/SWAP fonksiyonlarının geri yüklenmesi" işlevi doğru kontrol ünitesinde yürütülmelidir. SEAT modellerinde yer alan birbirinden farklı araç elektronik sistemleri nedeniyle radyo ve navigasyon sisteminin FoD/SWAP fonksiyonları kontrol ünitesinin kendisinde, Gateway'da veya bölünmüş olarak her ikisinde de bulunabilir.

Aşağıdaki tabloda, arıza teşhis cihazının bu işlevlerinin kullanımı için radyo ve navigasyon sistemi ile birlikte bu işlevler gerektiğinde hangi arıza teşhis adresi altında FoD/SWAP fonksiyonlarının sunulması gerektiği hususu belirtilmiştir:

Modeller	Ekipman	Arıza teşhis adresi
LEON (KL) MY 20, 21, 22,23	8AR	0019
	I8Q	005F, 0019
FORMENTOR MY 21, 22,23	8AR, 8AW	0019
ATECA (KHP), TARRACO (KN2), IBIZA (KJ1), ARONA (KJ7) MY 21, 22, 23	8AR,	005F, 0019
	I8Q	005F, 0019



### Dikkat:

"FoD/SWAP işlevlerinin geri yüklenmesi" rehberli işlevi yürütülürken (Fonksiyon kontrolü 12: SYS\_X\_X\_1\_0418\_X\_ELECTRONICSREPAIRSERVICE\_FOD\_00011 ) yanlış arıza teşhis adresi seçilirse, ODIS arıza teşhis cihazında şu hata meydana gelebilir: „VCRN kontrol ünitesi: FF FF FF FF FF" (bkz. resim 1).

## Steuergeräte-Kommunikation (UDS)

Steuergerät: Informationselektronik 1 (LL\_InforContrUnit1UDS)

Jobstatus: OKAY

Dienst: DiagnServi\_ReadDataByIdentGenerServi (15370)

## Request-Parameter:

Nummer	Wert
Param_RecorDataIdent	15370

## Response-Parameter:

Name	Wert
/Param_DataRecor	FF FF FF FF FF
/Param_MatchRecorDataIdent	3C 0A
/Param_RecorDataIdent	15370
/Param_RespoServId	98

## Aktion:

Meldung

Der VCRN des Datensatzes entspricht nicht dem VCRN des Steuergerätes Informationselektronik 1.

VCRN Steuergerät: FF FF FF FF FF

**Resim 1:** Arıza teşhis cihazında gösterilen hatanın örnek görünümü „FF FF FF FF FF”**Dikkat:**

Bu servis bülteninin sadece radyo ve navigasyon sistemi veya Gateway (ağ geçidi) ile ilgili işlevler hakkında bilgi verdiğini lütfen unutmayın. Bu dokümanda değinilmeyen ama aynı şekilde FoD/SWAP işlevlerine sahip başka kontrol üniteleri (ön kamera, radar vs.) de vardır.

## Seri uygulama

---

## Önlem

---

## Faturalandırma Bilgileri

**Dikkat:**

Bu işlemin garanti veya alacak üzerinden işleme alınması mümkün değildir zira parçanın teknik - yapısal özelliklerine yönelik bilgi söz konusudur.

## OP notları

**Dikkat:**

Bir servis bilgilendirmesi olduğu için, bundan dolayı veya bu işlem için bir parça değişimi mümkün değildir.