

## Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

### Müşteri şikayeti:

- Motor ısıtma aşaması sırasında motor bölgesinden/aracın ön tarafından bir vuruntu sesi duyulabilir.

### Atölye tespiti:

- Bildirilen sorun tekrar oluşturulabilir niteliktedir.

### Doküman geçmişi:

Öge no./Revizyon no.:	Değişiklik tipi:
2070978/2	Değişiklik yeri: <ul style="list-style-type: none"><li>Önem.</li></ul>
<b>NOT</b> Aşağıdaki revizyonun tek nedeni TPI başlık bilgisindeki değişiklikler ise, bu tablonun içeriği değiştirilmez.	

## Teknik açıklama

Çok kanallı V kayış gerdiricisinin titreşimi. Titreşimin nedeni, motor ısınma aşamasında krank mili için (çok kanallı V kayışı tarafı) yer alan titreşim amortisörüdür.

<b>NOT</b> Motor çalışma sıcaklığındaiken motor bölgesinden/ aracın ön kısmından gelen vuruntu artık duyulmuyor.
---

## Seri uygulama

Krank mili için iyileştirilmiş bir titreşim amortisörünün kullanılmaya başlanması:

- Şu motor numarasından itibaren: DPCA\_K11576

## Önem


Müşterinin şikayette bulunması halinde, söz konusu sorun teyit edildikten sonra aşağıdaki onarım prosedürü izlenmelidir:

<b>NOT</b> Prosedürleri doğru şekilde gerçekleştirmek ve gerekli takım-teçhizatın kullanım ve referans bilgilerini edinmek için ilgili SEAT Atölye El Kitabına bakın.
--

Krank mili titreşim amortisörünün referans numarasını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.

<b>NOT</b> Referans numarasını kontrol etmek için krank mili titreşim amortisörünün çıkarılmasına gerek yoktur.
--

- Krank mili titreşim amortisörünün referans numarasını kontrol edin (bakınız resim 1'deki dikdörtgen).



Şekil 1: Krank mili titreşim amortisörünün referans numarasının görünümü.

Krank mili için referans numarasına sahip bir titreşim amortisörü varsa: **04E.105.243.E** veya referans numarası: **04C.105.253.D**:

- Krank mili titreşim amortisörünü SEAT Atölye Kılavuzu/Orijinal Parça Kataloğuna uygun olarak değiştirin.

**NOT**

Krank mili için referans numarasına sahip bir titreşim amortisörü varsa: **04E.105.243.AE** veya referans numarası ile: **04E.105.243.D** hali hazırda takılıdır, bu TPI uygulanabilir değil.

- Bu durumda, aracın onarım masrafları bu TPI üzerinden faturalandırılmaz.
- Krank mili titreşim amortisörünün haksız olarak değiştirilmesi geri fatura edilir.

**NOT**

Verilen bilgilere göre gerçekleştirilmeyen onarım veya değişimler "gerekçesiz" olarak değerlendirilebilir.

## Faturalandırma Bilgileri

Servis Kimliği / Sorun / Üretici: 1045 / 0010 / ...

**NOT**

Üretici tarafından garanti işleminin daha kolay yürütülmesi için, TPI numarası (işlem numarası) mutlaka belirtilmelidir. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılan pazarlarda, TPI numarası DISS sisteminden otomatik olarak kopyalanır. "DISS/ SAGA Kopplung" kullanılmayan pazarlarda, "MST işlem numarası (Teknik Servis El Kitabı)" alanına TPI numarası manuel olarak girilmelidir.

İşçilik No.	İşçilik tanımı	Birim Süre (TU)
10 82 19 XX	Ses yalıtımlı karter; sökme ve takma	Süre değerlerine göre 1)

		2)
13 75 01 99	Krank mili titreşim amortisörünün kontrol edilmesi	10 1)
<b>Gerekirse:</b>		
13 75 19 XX	Krank mili titreşim amortisörünün sökülmesi ve takılması	Süre değerlerine göre 1) 2)
<b>Belirtilen işçilikler, iş talimatlarında verilen tüm testleri içermektedir.</b>		

1) Belirtilen süreler sadece bu TPI için geçerlidir. Garanti talebinde bulunurken, süreci kolaylaştırmak için lütfen kullanılan TPI numarasını da dahil edin.

2) Modeller çeşitlilik gösterdiğinden, işçilikleri ve bunlara ait ön ve son işlemleri İşçilik Kataloğundan bağımsız olarak kullanın.

#### NOT

- Bu TPI'de belirtilen işçilik süreleri, bu yayının tamamlandığı tarihte geçerli olan zaman birimlerine denktir. İşçilik Kataloğunda sonradan gerçekleştirilen olası güncellemelerden dolayı birim sürelerde (TU) küçük değişiklikler olabilir. İşçilik Kataloğuna göre halihazırda yürürlükte olan süreler geçerli olup, manuel olarak girilen işçilikler buna dahil değildir (... 99)."
- Krank mili için referans numarasına sahip bir titreşim amortisörü varsa: 04E.105.243.AE hali hazırda takılıdır, bu TPI uygulanabilir değil. Krank mili titreşim amortisörünün haksız olarak değiştirilmesi geri fatura edilir.

#### OP notları

#### NOT

Bu TPI'da ve ilgili mektuplarda yayınlanan orijinal parça numaraları, yayın tarihindeki güncel referansları belirtir. Orijinal Parça Kataloğunda yapılan ara güncellemelerden dolayı farklılıklar olabilir. Bu durumda güncel orijinal parça numaraları ve yürürlükteki harfler Orijinal Parça Kataloğuna göre geçerlidir.

Referans	Açıklama	Miktar
04C.105.243.AE	Krank mili titreşim amortisörü	1