


Müşteri ifadesi / Atölye tespiti

Müşteri şikayeti:

- Geri vitese geçildiğinde ve geri görüş kamerası etkinleştirildiğinde çalışmamaktadır (bkz. Resim 1).



Resim 1: Çalışmayan geri görüş kamerası ekranının örnek görünümü

Atölye tespiti:

- Şikayete neden olan durum tespit edilebiliyor.
- Bilgi elektroniği kontrol ünitesinde (arıza teşhis adresi 005F) aşağıdaki vaka bellek kaydı (geçici/kalıcı) kayıtlıdır:
 - B110231 – Geri görüş kamerası sinyali yok. Semptom: 6720

Dokümana ait geçmiş veriler:

| İşlem No./Revizyon numarası: | Değişiklik tipi: |
|--|------------------|
| 2073953/1 | İlk yayın |
| NOT Eğer revizyon sadece teknik servis bülteninin (TPI) başlığındaki verilerle sınırlıysa bu durumda tablo içeriği değişmez. | |

Teknik açıklama

Geri görüş kamerasının elektrikli kablo demetinin montaj konumuna bağlı olarak plaka sabitleme civataları arka tampona (bkz. Resim 3) sabitlenirken kablo bağlantısı kısıtlanabilir (bkz. Resim 2).



Resim 2: Arka tamponda, plakanın bir sabitleme civatası nedeniyle kısıtlanmış geri görüş kamerası kablo demetinin örnek görünümü (kırmızı daire)




Resim 3: Geri görüş kamerası kablo demetinin, plaka sabitleme civatasının arka tampona sabitlenmesi nedeniyle kısıtlanabildiği alanın örnek görünümü

Seri uygulama

Önem

- Arka tamponda, geri görüş kamerası elektrikli kablo demetini kontrol edin.
- Plaka sabitleme cıvatalarının arka tamponda, geri görüş kamerası kablo demetini kısıtlamasını önlemek için cıvatalar 15 milimetreden uzun olmamalıdır ve arka tamponun işaretlenen alanına sabitlenmelidir (bkz. Resim 4, kırmızı daireler).



Resim 4: Plaka cıvatalarının arka tamponda sabitlenmesi gerektiği alanın örnek görünümü (kırmızı daire)

Faturalandırma Bilgileri

! NOT

Burada bir servis bilgilendirmesi söz konusu olduğundan bu nedenden dolayı veya bu işlem için bir parça değişimi uygun değildir.