

(有)クラール 殿

発行日： 2017年03月08日

整理No： 48M-03-002

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2017年03月15日

承認 調査 担当

浅川
17.3.10
裕規堀江
17.3.08
太郎竹花
17.3.08
智治

仕様番号 101CPB-138-14F

品名 PB-4H(0.4MMB-B) PLUG INSERT MOLD

金型番号 MM433


ロットNo 270227-1-H-01,03

連絡受理日 2017/03/07

対象数量 10,190個

不良内容

製品樹脂部に金属バリ付着有



1. 確認内容

当書面にて確認

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

4. 流出原因

巻き始め、終わりの2メートルを全ての不良項目に於いて時間をかけて検査した結果と前後のロールの検査結果で、不具合が無かったため、金属カス縛り込みの不良に対して軽視した検査になってしまったとされています。

3. 発生防止対策

5. 流出防止対策

今回の様に傾向が全てではなく、失入観を捨てて製品に向き合う必要性を再度教育致します。

加えて今後画像ナシの製品に対しては、6面のダブル検査を致します。

実施日： 年 月 日

実施日：2017年 3月 16日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 0 仕掛品 0

回答日：2017年3月15日

承認

調査

作成

標準類改訂 有・(無) ()

承認

調査

確認者

対策後、270317-1-I-02-02-270321-1-I-05.07-08の計5ロットにおいて同不具合無しと有効性有りと判断致します。

浅川
17.3.21
裕規堀江
17.3.17
太郎竹花
17.3.16
智治

(株)鈴木

記入

協力工場

是正処置

記入

(株)鈴木

確認