

佐藤製作所 殿

発行日： 2013年03月15日

整理No： 44F-03-010

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2013年03月22日

承認 調査 担当



仕様番号 PCS-E36FS-02A

品名 リケットコネクタ

ロットNo 1.0.1425

連絡受理日 2013/03/15 15:01:34

対象数量 30,000

不良内容

キャンバーNG
実測値11mm/1000mm有り

1. 確認内容

返却サンプルを測定した結果、9mm～10mm有り。

返却品の処置 (数量明記)

廃棄
90000

2. 発生原因

金型が古い為、バラツキがでると思います。

4. 流出原因

蛇行測定器で確認せず、目視で確認し、納入してしまいました。

3. 発生防止対策

金型をメンテに出し、修理します。

5. 流出防止対策

抜き始め→毎リール→抜き終わり
蛇行測定器で確認します。次回生産分より
実施日： 年 月 日次回生産分より
実施日： 年 月 日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 無し

仕掛品 無し

回答日： 25 年 4月 13日

承認 調査 作成

佐藤

佐藤孝志
25.04.13佐藤
製作所
25.04.13

標準類改訂 有・無 ()

対策後 13.05.14.1.0.1428～13.07.11.1.0.1442 計3ロットを
含む6ヶ月以上の期間、同一不具合が無い為、有効性有り判断
致します。

承認 調査 確認者



(株) 鈴木

Rev: A

SQM-10010-4

