

有限会社 山岸製作所

殿

発行日： 2013年02月06日

整理No： 44F-02-003

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2013年02月18日

承認 調査 担当

黒岩
13.2.06
映次藤牧
13.2.06
和義藤牧
13.2.06
和義

仕様番号 Q06-0105-2


品名 オスコンタクト

ロットNo PS.62

連絡受理日 2013/02/06 09:47:16

対象数量 50,000

不良内容

コンタクトの穴のある側の寸法が長く、全長が伸びている。
発生率：1/12,000ヶ
全品返却
選別対応願う。

1. 確認内容

NG品確認しました

返却品の処置（数量明記）

選別

2. 発生原因

金型の排出口にてキャリアが何らかの原因で振動のため、(外部からの力が加わった)

4. 流出原因

ミスフィード検知ピン破損のため
検知ピンなしで加工してしまった。

3. 発生防止対策

金型内に振動止めガイドを追加して頂いた

5. 流出防止対策

ミスフィード検知ピン製作組込み(新作)

実施日：2013年3月1日

実施日：2013年3月1日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

なし

なし

標準類改訂 有・無 ()

回答日：2013年3月22日

承認

調査

作成

山岸

山岸

山岸

承認

調査

確認者

黒岩
13.4.17
映次藤牧
13.4.17
和義藤牧
13.4.17
和義対策後、PS.63の1ロットを倉庫6ヶ月以上の間
同不具合が無い為、有効性有と判断
致します。

(株) 鈴木

Rev : A

SQM-10010-4