








御 鈴 木 記 入	株式会社三ツ矢米沢工場 殿		発行日： 2013年07月12日	
			整理No： 45F-07-011	
	<b>協力工場 不良品連絡書</b>			
	再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。		承認 調査 担当	
	指定回答日： 2013年07月25日		  	
仕様番号	138127-3-11	不良内容	  	
品名	U.FL-R-SMT-1 Rシェル	巻き不具合		
ロットNo	1.X.3975B			
連絡受理日	2013/07/12 17:00:35			
対象数量	244			
協 力 工 場 記 入	1. 確認内容		返却品の処置 (数量明記)	
	7/12、御社検査工程に於いて、上記内容の巻き変形不具合が発見されましたので、弊社にて原因・対策について調査を行いました。		返却無し	
	2. 発生原因 中間紙の巻きテンションが緩かった為巻き不良が発生し、その際にアキュームにもテンションがかかり、製品が中間紙の下に潜り込んで変形が発生したものと推測されます。		4. 流出原因 巻き取り時に不具合部分を見逃してしまっただけ、流出させてしまいました。	
	3. 発生防止対策 中間紙の巻き取りテンションについて、再指導致します。		5. 流出防止対策 巻き取り後の巻き状態の確認方法について再指導致します。 保護バンドを入れる際と、箱詰め作業前に再確認し、Wチェック致します。	
	実施日：2013年 7 月 19 日		実施日：2013年 7 月 19 日	
御 鈴 木 記 入	在庫品仕掛品の確認		回答日：2013年 7月25日	
	在庫品 0	仕掛品 0	承認	調査
	標準類改訂 有・無 ( )		作成	
御 鈴 木 記 入	対策後、1.X.4102B~1.Y.4185Bの計5ロットにおいて、同不具合が無い為、有効性ありと判断致します。		承認 調査 確認者	
			  	

(株) 鈴木

Rev: A

SQM-10010-4

