

株式会社 坂井化工 殿

21560137

発行日：2012年3月6日

不具合整理No. 43MD-2-007


協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日：2012年 3月10日

承認	調査	担当
浅川 12.3.06 裕規		浅川 12.3.06 裕規

図番	021237-5-11
品名	TM5RJ1-66 S絶縁Rケース
ロットNo	100615-1-M,110310-1-R
発生日	2012年2月24日
不良数量	2,000個
不良率	

不良内容
混色

処置

1. 確認内容

正規品とは異なる色の物が混入している。

返却品の処置（数量明記）

目視選別

2000個

2. 発生原因

生産履歴を確認したところ同じ成形機で異色材料を使った生産が行われていた。その後、成形材料変更時のパージが不十分であったため、シリンダー内に残った異色材料が混入して成形されたことが原因と見られます。

4. 流出原因

不具合の発生率が低かったことにより全数目視検査時に検査員が不具合を見逃してしまったため、流出してしまいました。

3. 発生防止対策

成形材料変更時のパージを確実にを行い、異色材料がシリンダー内に残らない状態で成形を行う。

5. 流出防止対策

全数検査作業員に今回の不具合品を確認させ、今後同じ見逃しかないよう徹底致します。

実施日：2012年 3月9日

実施日：2012年 3月9日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 0 仕掛品 0

回答日：2012年3月10日

承認	調査	作成
坂井	坂井	辻出

標準類改訂 有・無 ()

一年間生産無しの為、閉鎖致します。

承認	調査	確認者
近藤 13.4.09 広司	浅川 13.4.06 裕規	浅川 13.4.06 裕規

(株) 鈴木

Rev: A

MQM-10010-4

(株) 鈴木 記入

協力工場 是正処置 記入

(株) 鈴木 確認