

佐藤製作所 様

発行日: 2011年11月3日

不具合管理No. 43F-11-002


協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2011年11月7日

承認	調査	担当

図番	82 8071 999 004 000
品名	8071 SIELD PLATE TOP SID
ロットNo	1317SS102
発生日	2011年11月2日
不良数量	25,000
不良率	-

内容
プレート表面に打痕

処置

返品

1. 確認内容

3シート同じ形状の打痕有り

(誤 82 8071 999 004 000)

(正 82 8071 999 003 000)

返却品の処置 (数量明記)

2. 発生原因

1.形状が同じ 2.打痕の深さも同じ
3.ダレ面側 4.送りピッチ事に付いていない
以上の事から生産中金型内での打痕ではありません。材料に打痕があったか、異物が付着していてそのまま送りローラに付いて打痕が発生しました。

4. 流出原因

抜き終わり5シートサンプル外観確認
異常が無い為。

3. 発生防止対策

毎リール抜き終わり製品2M確認
材料も2M確認する。

5. 流出防止対策

毎リール抜き終わり2Mほど目視で
キズ、打痕が無い確認。

実施日: 次回生産分より

実施日: 次回生産分より

在庫品仕掛品の確認

在庫品
ナシ仕掛品
ナシ

回答日: H24年2月11日

承認	調査	作成
佐藤	佐藤孝志 24.2.11	佐藤 製作所 24.2.11

標準類改訂 有・☒ ()

承認 調査 確認者

A. 対策後 () ~ () の
計 5ロットにおいて同不具合なしの為、有効性有り判断致します。
最終ロット出荷日 ()

B. 対策後 () ~ () の
計 () ロットにおいて同不具合なし。最終ロット出荷日 ()

C. 対策後、未実施

(12/24) 現在

Rev: A

CQM-10010-4