

生産区分	MD 生産G	○
	MD 技術G	
	その他()	

不具合連絡書

配布先	常務	製造部長	製造副部長	品質副部長	営業課	管理課	技術課	品証課	品技課	生産課						承認	確認	作成
部数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						浅川 12.3.28 裕規		浅川 12.3.28 裕規

連絡受理日	2012年 3月 28日		AM / PM	11	:	00
不具合受付者名	営業 ・ 品質保証		1	課	浅川	
客先名	SMK株式会社富山事業所		連絡者名		重富様	
客先よりの連絡方法	()電話		()郵便		()荷物 (O)Eメール ()FAX	
不具合区分	()苦情		(O)不良		()クレーム	
図番 / 品名	101CPB-136-30F		PB-4H (0.4mmB-B) PLUG INSERT MOLD			
ロットNo./数量	220225-1-G-002,003 220228-1-G-001,2		4RL			

内容

ハウジングクラック

発生頻度：28/200個(NG発生は連続)

リールロット220228-1-G-001を使用すると画像不良10%発生。


コブラ寸法

キャビNo	上列	下列	クラック
E	0.042	0.037	有
F	0.035	0.033	有
G	0.057	0.053	有
M	0.034	0.042	有
B	0.003	0.004	無
K	0.014	0.000	無
M	0.007	0.004	無

処置(今後どの様に動くかを記入)

返却サンプル確認

略図(必要な場合のみ)



発行先確認欄

掲示期間： 2012年 4月 11日まで

配付(品証)→配付翌日に朝礼等にて周知(課長又はGL)→周知後、対象者の確認印(交代勤務者含む)
→周知後速やかに各グループ別掲示ボードへ掲示→掲示期間終了時、教育記録として生産課のファイルに綴じる。