

株式会社カサイ電子 殿

発行日： 2015年02月17日

整理No： 46M-02-010

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日： 2015年02月23日

承認	調査	担当
浅川 15.2.17 裕規		浅川 15.2.17 裕規

仕様番号	101CPB-181-04E
品名	FB-1B PLUG INSERT MOLD 3RD
金型番号	MM482
ロットNo	250201,250202,250203
連絡受理日	2015/02/17 14:51:42
対象数量	314,010

不良内容
現品票ラベル違い
正：101CPB-181-04E
誤：101CPB-183-06F

1. 確認内容

2/4 納品分
現品票ラベル違い

返却品の処置（数量明記）

現品票確認を行なった後
再発行した正見品番ラベルを
見取り付け再発品致しました。

2. 発生原因

ラベル発行担当者が、当日不在で
予備担当者が、ラベル発行を行いました。
ラベル印刷前に入力するExcelシートに
品番変更入力欄があり、品番変更
の入力が、抜けた為に発生しました。

4. 流出原因

ラベルの数量は、確認していましたが
ラベルの品番確認が抜けた為
に流出しました。

3. 発生防止対策

2名体制でラベル発行が完了し付け
までを行います。ラベル発行者が
入力した内容を別の担当者が品番
数量の整合性確認を行います。

実施日：2015年 2月 9日

5. 流出防止対策

出荷前確認を工程責任者と納品
担当者 2名体制で行います。

実施日：2015年 2月 9日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日：2015年 3月21日

標準類改訂 有・(無) ()

承認	調査	作成
笠井		笠井

対策後、250210-2-0-01-06~250217-2-P-01-06の計5ロットにおいて
同一不具合無しを、有効性有りと判断致します。

承認	調査	確認者
浅川 15.3.27 裕規		浅川 15.3.27 裕規

(株) 鈴木

Rev : B

SQM-10010-4