

株式会社 シンエイ 殿

発行日: 2011年 11月 10日

不具合整理No. 43MD-11-004

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2011年 11月 17日

承認	調査	担当
近藤 11.11.10 広司		近藤 11.11.10 智治

図番	CL331-0472-2 80	不良内容 エンボステープの剥がれ 実装時にエンボス・テープが剥がれ、コネクタが落ちる。
品名	U.FL-R-SMT-1 (80)	
ロットNo	1104145-D113-16	
発生日		
不良数量	1リール	
不良率		処置

1. 確認内容

カバーテープの溶着痕が薄く、テープが剥がれ、コネクタが落ちる事を確認致しました。

返却品の処置 (数量明記)

廃却 (1リール)

2. 発生原因

溶着受け治具に押さえ板が当たり、摺動が悪くしていた為。

4. 流出原因

検査工程に於いての見逃しによるものでした。

3. 発生防止対策

段替え作業手順書の再教育徹底を実施致しました。

5. 流出防止対策

溶着痕の検査項目も取り込み、再教育と指導の徹底を図りました。

実施日: 2011年 11月 17日

実施日: 2011年 11月 17日

在庫品仕掛品の確認

在庫品 0 仕掛品 0

回答日: 2011年 11月 17日

承認	調査	作成
近藤 11.11.10 広司		近藤 11.11.10 智治

標準類改訂 有・(無) ()

対策後 20127-D113-01-10 / 20128-D113-01-06 の計2ロットにおいて
同不具合無し。6ヶ月間経過の為、有効性有りとは判断致しました。

承認	調査	確認者
近藤 12.2.21 広司	浅川 12.2.21 裕規	近藤 12.2.21 智治

(株) 鈴木

Rev : A

MQM-10010-4

鈴木 記入

協力工場 是正処置 記入

鈴木 確認