





発行日： 2019/3/27

整理No. 6010014

特別作業記録

品質保証課

品質保証課	図番	505068-2466	承認	調査	担当
	品名	0.35BB SSB6 RP PLUG OM			
	数量	70,400			
	ロットNo	90306BW1 01	実施期限 2019/3/30		
品質保証課	<不良内容> ①パイロット穴変形 ②#8 食いきり削れ		<処置方法> 不具合発生有無確認		
	<手順> 成形品のため、マスク、手袋着用のこと ①実装面側から検査し、右写真のような丸穴変形有無を確認してください。 丸穴変形が発生していた場合、品証へサンプルを提出してください。 ②右写真のような食いきり削れが発生しています。 リール外周5m確認し、サンプルよりも大きい削れがあった際は 品証へサンプルを提出してください。 #8cavに発生傾向有ります。 (※サンプル提出の際、リール・特別作業は返却しないでください) 不明点あれば連絡願います。 ※手順、方法(使用検査器具・巻き方向・巻き替え・検査速度等)、作業上の注意等、詳細を記入のこと。		 		
品質技術課、生産課	<作業日> 2019年 3月 29日 ~ 2019年 4月 8日		<備考> パイロット穴変形 食いきり削れ 90306BW101-595 0 01-595 サンプル		
	<作業者名> 				
品質保証課	作業結果	廃棄数 :	600		
		良品数 :	69800 ケ		
		作業時間 :	6 H		
		集計月度(品証記入) :	H31.4 月度 集計済		
品質保証課	<受理>				
	