

株式会社シンエイ 殿

発行日: 2012年 6月 4日

不具合整理No. 43MD-6-001

協力工場 不良品連絡書

再発防止のため対策を記入の上、指定回答日までに原本を提出して下さい。

指定回答日: 2012年 6月 12日

承認	調査	担当
近藤 12.6.04 広司		近藤 12.6.04 広司

図番	1620510-3
品名	タンシ アッシー、シンゴウ
ロットNo	0952B1-072
発生日	2012年5月31日
不良数量	1
不良率	1/700

不良内容

変形
リード曲がりによってパッドからはみ出る
弊社工程における発生要因について、調査依頼あり。

処置

1. 確認内容

・パッドより、はみ出す程のタンシ曲
がりを確認致しました。



返却品の処置 (数量明記)

廃却

2. 発生原因

・検査に於いては、本件の曲がりの発生品
は、確認出来ませんでした。
・移動中、トレイ内で製品が浮いた
状態で、トレイを重ね合わせた為、
タンシの曲がりが発生したと考えます。

4. 流出原因

・発生原因と同様。

3. 発生防止対策

・検査工程に於いては、トレイの重ね合わせ
による製品の浮き確認を再注視し、
徹底を致します。
・運搬及び移動の際、製品浮きの
有無も、今後、検証が不可欠と思
われます。

実施日: 2012年 6月 1日

5. 流出防止対策

・製品検査後(トレイ重ね合わせ状態)に、
再チェックを実施致します。

実施日: 2012年 6月 1日

在庫品仕掛品の確認

在庫品

仕掛品

回答日: 2012年 8月 22日

標準類改訂 有・(無) ()

調査の結果、出荷以降での発生の可能性が高く、
客へ報告済み。このため、有効性対象外とす。

8/23 近藤

承認	調査	作成
シンエイ 近藤		シンエイ 近藤

承認	調査	確認者

(株) 鈴木

Rev: A

MQM-10010-4